

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
KULTŪROS PAVELDO SKYRIUS**

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2022-10-05 Nr. 55-16-64

Kaunas

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: **Benediktinių vienuolyno komplekso vienuolyno namas.**
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: **22362.**
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): -
4. Adresas: **Kauno miesto sav., Kauno m., Benediktinių g. 10**
5. Valdytojas: -
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: **valstybės saugomas kultūros paveldo objektas.**
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: **2017-07-10 Nr. 55-16-42**

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			<i>V</i>		

* - Pažymėti - *V*.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardyta stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			<i>V</i>		
2. Sienų konstrukcijos				<i>V</i>	
3. Sienų apdaila				<i>V</i>	
4. Stogo danga			<i>netyrinėta</i>		
5. Stogo konstrukcijos			<i>netyrinėta</i>		
6. Langai			<i>V</i>		
7. Durys			<i>V</i>		
8. Puošyba (jei yra)			<i>V</i>		

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį:

Apžiūrėtas pastatas yra įtrauktas į Kultūros vertybių registrą kaip - Benediktinių vienuolyno komplekso vienuolyno namas., adresu, Benediktinių g. 10 Kaunas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 22362.).

Tūris - sudėtinis, sudarytas iš išžasto stačiakampio plano, būklė – išlikęs nepakitęs. Stogo forma – dvišlaitė, stogo danga - keraminių čerpių danga – netyrinėta. **Fasadas** – aprūpėjęs tinkas, spalva išblukusi, atrodo neestetiskai, paveikta aplinkos veiksnių. Fasadų architektūros tūrinės detalės - vienuolyno namo Š fasado tinkuoto plytų mūro portalo, sudarytas iš dviejų stačiakampių piliastrų, remiančių antablementą, dengtą vienslaičiu, keraminių čerpių stogeliu – tūris neprarastas, tačiau matomas tinko aprūpėjimas, nublukusi spalva.. Š fasado įėjimo laiptai -būklė bloga, prarastas tūris (stipriai nutrupėjęs betonai), paveiktas aplinkos veiksnių – padengtas samanomis, neprižiūrimas. Vienuolyno namo P fasado banguoto kontūro trijų tarpinių tinkuoto plytų mūro frontonas – matomi tinko ištrupėjimai, spalva išblukusi, tačiau tūris neprarastas. Langai ir durys geros būklės. **Konstrukcija** - pamatas su keraminių plytų mūro rūsių sienomis, pamatas netyrinėtas, rūsių sienų būklė patenkinama, matomi sienų ištrupėjimai. Rastas kiek aprūpėjęs kontraforsas – ilgainiui gali paveikti statinio konstrukciją.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį:

Aplinkos būklė prižiūrima, geros kokybės.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija (FF), 5 lapai. Atliko Gabrielė Bugytė 2022-09-07.

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Kultūros paveldo skyriaus specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Neringa Okulič Kazarinė
(vardas ir pavardė)

FOTOFIKSACIJA



FF-1.
Š fasadas



FF-2.
V fasadas



FF-3.
V fasadas.



FF-4.
R fasadas



FF-5.
*P fasadas su
frontonu*



FF-6.
*Š fasado durys su
portiku.*



FF-7.
*P fasado
fragmentas,
langai*



FF-9.
*R fasado
fragmentas su
dekoru
elementais*



FF-10.
Kontraforsas