

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
KULTŪROS PAVELDO SKYRIUS**

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2022-10-05 Nr. 55-16-66

Kaunas

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: **Kauno Šv. Mikalojaus bažnyčios ir benediktinių vienuolyno statinių komplekso tvora ir vartai**
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: **22364**
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): **2011-11-08, Nr. KPD-RM-1683.**
4. Adresas: **Kauno miesto sav., Kauno m., Benediktinių g.**
5. Valdytojas: -
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: **valstybės saugomas kultūros paveldo objektas.**
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: **2017-01-30 Nr. 55-16-4.**

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*		V			

* - Pažymėti - **V**.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardyta stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos		V			
2. Sienų konstrukcijos		V			
3. Sienų apdaila		V			
4. Stogo danga		V			
5. Stogo konstrukcijos		V			
6. Langai		V			
7. Durys		V			
8. Puošyba (jei yra)		V			

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį:

Apžiūrėtas pastatas yra įtrauktas į Kultūros vertybių registrą kaip Benediktinių vienuolyno komplekso šventoriaus tvora su vartais, adresu- Benediktinių g. Kaunas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 22364). **Tūrinė erdvinė kompozicija:** netaisyklingo daugiakampio plano tvora su penkiais vartais V, Š ir ŠR dalyse, juosianti Kauno Šv. Mikalojaus bažnyčios ir benediktinių vienuolyno statinių komplekso teritoriją – tūris vietose pakitęs, matomi apgriuvę tvoros fragmentai, tačiau šiuo metu atrestauruojami. Stogo forma - tvoros Š, V ir P dalių - dvišlaitė, V vartų pirmo tarpsnio - vienašlaitė, antro tarpsnio ir ŠV vartų stulpų - keturšlaitė piramidinė (būklė gera). Tvoros Š, V ir P dalių keraminių čerpių dangos tipas – būklė gerėjanti, tvarkoma. **Fasadas:** Sienų apdaila V, PV, ŠR tvoros pusės neseniai atrestauruota, tinkuota, atidengti autentiškų plytų fragmentai, kiti tvoros fragmentai šiuo metu tvarkimi. Fasado apdaila – vartuose esančioje nišoje du horeljefiniai angeliukai (būklė gera), du Šv. Benedikto kryžiai (būklė gera), R vartų portalo antro tarpsnio reljefinis tinko dekoras „Dievo apvaizdos akis“ (būklė gera) **Konstrukcija:** pamatas su tvoros V, PV, P, ŠV, Š dalių tinkuoto plytų mūro cokoliu, R dalies gelžbetoninio cokolio tipas (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė tvarkoma). Tvoros konstrukcija prilaikantys piliastrai sutvarkytose vietose geros būklės, nesutvarkytose tvoros dalyse - blogos.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį:

Aplinkos būklė yra gera, nuolat prižiūrima.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija (FF), 6 lapai. Atliko Gabrielė Bugytė 2022-06 -07.

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Kultūros paveldo skyriaus specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Neringa Okulič Kazarinė
(vardas ir pavardė)

FOTOFIKSACIJA



FF-1.
*Pagrindiniai V
vartai*



FF-2.
*PV tvoros
fragmentas*



FF-3.
*ŠR tvoros nišos ir
dekoracija -
Benedikto kryžius*



FF-4.
*PV tvoros
fragmentas*



FF-1.
*ŠV tvoros
fragmentas*



FF-2.
R vartai



FF-1.
*Š tvoros
fragmentas*



FF-2.
*V tvoros
fragmentas*



FF-1.
*Š tvoros
fragmentas*



FF-2.
*Š tvoros
fragmentas*



FF-1.
*P tvoros
fragmentas*