

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
KULTŪROS PAVELDO SKYRIUS**

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2022-10-17 Nr. 55-16-68

Kaunas

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: **Rusijos Valstybinio banko Kauno skyriaus rūmų pastatas**
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: **37981**
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): **2014-04-28, KPD-SK-214**
4. Adresas: **Maironio g. 27, Kaunas**
5. Valdytojas: -
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: **valstybės saugomas kultūros paveldo objektas.**
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: **2017-08-02 Nr. 55-16-59**

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			<i>V</i>		

* - Pažymėti - *V*.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			<i>V</i>		
2. Sienų konstrukcijos			<i>V</i>		
3. Sienų apdaila			<i>V</i>		
4. Stogo danga			<i>netyrinėta</i>		
5. Stogo konstrukcijos			<i>netyrinėta</i>		
6. Langai			<i>V</i>		
7. Durys			<i>V</i>		
8. Puošyba (jei yra)			<i>V</i>		

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį:

Apžiūrėtas pastatas yra įtrauktas į Kultūros vertybių registrą kaip Rusijos Valstybinio banko Kauno skyriaus rūmų pastatas, adresu, Maironio g. 27, Kaunas, (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 37981).

Tūrinė erdvinė kompozicija - sudaryta iš K. Donelaičio ir Maironio gatvių sankirtoje išdėstyto stačiakampio plano korpusų, du iš jų - 3 aukštų, vienas - vienaaukštis, su rūšiais po dalimi patalpų, su iškyšomis pagrindiniame K. Donelaičio g. fasade, dviaukšte iškyša kiemo pusėje bei balkonu virš jos (tūris nepakitęs, išlaikytas). Stogo forma – dvišlaitė, cinkuotos skardos tipo dangos (būklė gera). **Fasadas:** architektūrinis sprendimas - priskirtinas modernizuoto neoklasicizmo krypčiai, fasadų architektūrinio sprendimo visuma (būklė gera). Sienų apdaila – matomi tinko aptrupėjimai bei spalvos išblukimai dėl aplinkos, temperatūros veiksnių. P, Š esantys laiptuoti frontonai – būklė patenkinama, tūris nesunykęs, tačiau ryškiai matomi tinko nutrupėjimai. Balkonai su baliustrada P fasade – būklė patenkinama, matomi tinko nutrupėjimai. Cokolinis aukštas su rustais P, V fasaduose – būklė gera. P fasado apdaila – jonėninio orderio kolonos (būklė gera), piliastrai (būklė gera), rokailės motyvai (būklė gera), triglifų ir medalionų metrinė eilė (būklė), sandriškai virš langų (būklė gera), archivolto dekoracija prie durų (būklė gera), pusapskritėmis arkomis puošti venecijietiški langai (būklė gera). V fasadas – piliastrastari (būklė gera), venecijietiški langai (būklė gera), frontonai (būklė patenkinama, tūris išlikęs, tačiau matomi tinko nutrupėjimai), rustais įrėmintas cokolis (būklė gera). Š fasadas – kiemo fasadų sienų apdaila geros būklės, neseniai atrestauruota, venecijietiški langai (būklė gera), erkeris su azūrine tvorele, balkonėliu (būklė gera). Pagr. fasadas – laiptuotas frontonas (būklė patenkinama, matomi tinko nutrupėjimai), piliastrai, mentės (būklė gera). **Konstruktijos:** pamatai - lauko akmens ir betono (netyrinėta). Mentės, piliastrai, kolonos geros būklės. Durys – geros būklės, langai – geros būklės.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį:

Aplinkos būklė gera, nuolat prižiūrima.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija (FF), 5 lapai. Atliko Gabrielė Bugytė 2022-09-14.

Kauno miesto savivaldybės administracijos

Kultūros paveldo skyriaus specialistė

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Neringa Okulič Kazarinė

(vardas ir pavardė)

FOTOFIKSACIJA



FF-1.
*Pagr. Šfasadas
rustuotais
piliastrais,
mentēmis,
frontonu*



FF-2.
Šfasado kiemelis.



FF-3.
*Š fasado kiemelio
fasado
fragmentas.*



FF-4.
*V fasadas,
venecijietiški
langai, piliastrai,
rustuotas cokolis,
frontonai.*



FF-5.
P fasadas




FF-6.
*P fasado
fragmentas,
venecijietiškas
langas, jonėninio
orderio kolonos,
laiptuotas
frontonas,
rustuotas cokolis.*



FF-7.
P fasado
fragmentas,
rustais puoštos
išilgintos
pusapskritės arkos
durys



FF-8.
*V fasado
fragmentas*



FF-9.
*P fasado
fragmentas,
langai puošti
karnizu,
piliastrais,
baliustrada,
rokailės
motyvais.*



FF-10.
*P fasado lango
fragmentas*