

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
KULTŪROS PAVELDO SKYRIUS**

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2022-10-18 Nr. 55-16-69

Kaunas

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: **Šv. Mykolo Arkangelo – Įgulos bažnyčia.**
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: **20904.**
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): **2017-07-25, KPD-RM-2569**
4. Adresas: **Nepriklausomybės a. 14, Kaunas**
5. Valdytojas: -
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: **Valstybės saugomas**
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: **2017-08-02 Nr. 55-16-60**

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*		✓			

* - Pažymėti - ✓.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardyta stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos		✓			
2. Sienų konstrukcijos		✓			
3. Sienų apdaila		✓			
4. Stogo danga			✓		
5. Stogo konstrukcijos			✓		
6. Langai			✓		
7. Durys			✓		
8. Puošyba (jei yra)		✓			

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį:

Apžiūrėtas objektas yra įtrauktas į Kultūros vertybių registrą kaip -Šv. arkangelo Mykolo, Įgulos bažnyčia adresu Nepriklausomybės a. 14, Kaunas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre -20904). Objekto būklė sparčiai gerėja, jis yra tvarkomas. Bažnyčios tūris išlikęs nepakitęs. **Konstrukcija** - kryžminė kupolinė, ją prilaikantys keturi masyvūs pilioriai geros būklės. Aptikti nedideli pažeidimai kolonose bei piliastruose – netvarkomi palaipsniui gali paveikti pastato konstrukciją. Pamatų su keraminių plytų mūro rūsio sienomis ir tašyto granito blokų cokoliu būklė gera. Stogo forma kupolinė skliautinė - nepakitusi, dangos būklė gera. **Fasadai** - apdailos būklė šiuo metu tvarkoma, nesutvarkytose vietose matyti defektai, atsiradę dėl neigiamo aplinkos poveikio. Šiaurinis ir rytinis fasadai yra atrenovuoti. Visi langai ir durys geros kokybės. **Interjeras** - puošyba, mozaikinės grindys geros būklės.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
	V			

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį:

Aplinkos būklė yra gera, nuolat prižiūrima.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija (FF), 8 lapai. Atliko Gabrielė Bugytė 2022-09-06.

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Kultūros paveldo skyriaus specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Neringa Okulič Kazarinė
(vardas ir pavardė)

FOTOFIKSACIJA



FF-1.
*V Fasadas,
portalas*



FF-2.
*P Fasadas,
portalas*



FF-3.
R Fasadas, apsidė



FF-4.
*Š Fasadas,
portalas*



FF-5.
*P fasado
fragmentas,
langas su deko
elementais -
sandriku,
kolonomis
pusapskrite arka*



FF-6.
*Fasado dekoras
- kesonai*



FF-7.
*Kolonų
nutrupėjimai.*



FF-8.
*Piliastrų
nutrupėjimai*



FF-9.
Niša



FF-10.
Piliorius



FF-11.
Kupolas



FF-12.
Presbiterija, apsidē



FF-13.
Choro vieta,



FF-14.
Vitražas



FF-15.
*Mozaikinės
grindys*



FF-16.
Interjero puošyba