KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 96, 44251 Kaunas, tel. (8 37) 42 26 31, faks. (8 37) 42 54 52,
el. p. administracijos.direktorius@kaunas.lt, http://www.kaunas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui
Raimondui Šukiui
Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius

2015-12-23 Nr. (33.208)R-5488
Į 2015-11-04 Nr. 4D-2015/2-1070/3D-3021

DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

Kauno miesto savivaldybės administracija gavo Jūsų 2015-11-04 raštu Nr. 4D-2015/2-1070/3D-3021 atsiųstą 2015-11-03 pažymą Nr. 4D-2015/2-1070 (toliau – Pažyma) skundą.

Vykdant Pažymos 5 punkto reikalavimus, informuojame, kad Kauno miesto savivaldybės administracijoje nuo 2015-10-01 pradėjo veikti Gyvenamojo fondo administravimo skyriaus Bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos priežiūros ir kontrolės poskyris, kai Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-09-28 įsakymu Nr. AP-828 buvo perkeltas Administracijos vyr. specialistas V. Markevičius į aukščiau minėto poskyrio vedėjo pareigas.

Poskyrio vedėjas Valentinas Markevičius, vykdydamas LR Seimo kontrolieriaus 2015-08-26 rašto Nr. 4D-2015/2-1070/3D-2245 „Dėl skundo tyrimo, informacijos pateikimo ir Seimo kontrolieriaus tarpininkavimo“ 6 punkto reikalavimus, atliko neplaninį DNSB Y, administruojančios daugiabutį gyvenamąjį namą, kompleksinį veiklos patikrinimą ir 2015-11-06 surašė Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo aktą Nr.53-4-197. Aktu nustatyti veiklos trūkumai ir reikalavimai juos pašalinti. Tuo pačiu įvykdyta 16.1 punkte nurodyta rekomendacija pakartotinai atlikti Bendrijos valdymo organų veiklos kompleksinį patikrinimą.

2015-12-18 sudarytas daugiabučių namų valdytojų veiklos planinių kompleksinių patikrinimų grafikas, patalpintas Kauno miesto savivaldybės interneto puslapyje adresu www.kaunas.lt .

Vykdant Pažymos 16.2 punkto rekomendaciją, 2015 m. lapkričio 25 d. Šilainių seniūnija atliko statinio S, patikrinimą ir surašė statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą Nr. 16-8-414. Apžiūros metu esminių statybinių konstrukcijų defektų nepastebėta. Atsižvelgiant į Seimo

kontrolieriaus rekomendacijas buvo atskirai patikrintas vėdinimo kanalas bendras butams Nr. 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51 ir 54. Nustatyta, kad vėdinimo sistema yra sumontuota iš gelžbetonio konstrukcijų elementų, šachtinė, natūralaus ištraukimo. Kanalas švarus nuo rūsio perdangos iki stogo. Kanalo pradžioje esantis rūsys yra švarus, sausas ir naudojamas buities reikmėms. Ant stogo kanalas iškeltas į projektinį aukštį ir pridengtas stogeliu nuo lietaus, pagal namo architektūrinius sprendimus.

Administracijos direktorius Gintaras Petrauskas

V. Markevičius tel., 864628246 el.p. valentinas.markevicius@kaunas.lt