

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
KULTŪROS PAVELDO SKYRIUS**

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2017-07-10 Nr.55-16-41

Kaunas

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas **Benediktinių vienuolyno komplekso Šv. Mikalojaus bažnyčia**
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre **22361**
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas) -.
4. Adresas **Kauno miesto sav., Kauno m., Benediktinių g. 8**
5. Valdytojas _____

(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)

6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu **Valstybės saugomas**
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris -

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardyta stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila			V		
4. Stogo danga			V		
5. Stogo konstrukcijos			V		
6. Langai			V		
7. Durys			V		
8. Puošyba (jei yra)			V		

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Registre neįvertintos vertingosios savybės. Pamatų ir nuogrindų būklė gera, tačiau yra veikiami aplinkos sąlygų (drėgmė, temperatūrų kaita). Sienų konstrukcijos geros būklės, apdaila vietomis apibyrėjus, reikalingas remontas. Stogo danga, konstrukcijos geros būklės. Durys, langai, puošyba geros būklės.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Aplinka prižiūrima, tvarkinga. Aplinkos taršos požymių neaptikta.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija (5 lapai):

(F-1) V fasadas

(F-2) V fasadas

(F-3) Š fasadas

(F-4) R ir Š fasadai

(F-5) P fasadas

(F-6) Vidaus interjeras

(F-7) Vidaus interjeras

(F-8) Vidaus interjeras: choras

(F-9) Vidaus interjeras: šoninė nava

(F-10) Vidaus interjeras: presbiterija

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

_____ (parašas)

Vaiva Mažeikaitė
(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas:
22361



F-1

Pavadinimas: V fasadas

Fotografavo: Skaistė Paulavičiūtė

Data: 2017 03 09



F-2

Pavadinimas: V fasadas

Fotografavo: Skaistė Paulavičiūtė

Data: 2017 03 09

Kultūros vertybės kodas:
22361



F-3

Pavadinimas: Š fasadas
Fotografavo: Skaistė Paulavičiūtė

Data: 2017 03 09



F-4

Pavadinimas: R ir Š fasadai
Fotografavo: Skaistė Paulavičiūtė

Data: 2017 03 09

Kultūros vertybės kodas:
22361



F-5

Pavadinimas: P fasadas

Fotografavo: Skaistė Paulavičiūtė

Data: 2017 03 09



F-6

Pavadinimas: Vidaus interjeras

Fotografavo: Skaistė Paulavičiūtė

Data: 2017 03 09

Kultūros vērtības kods:
22361



F-7

Pavadinimas: Vidaus interjeras
Fotografavo: Skaistē Paulavičiūtē

Data: 2017 03 09



F-8

Pavadinimas: Vidaus interjeras: choras
Fotografavo: Skaistē Paulavičiūtē

Data: 2017 03 09

Kultūros vērtības kods:
22361



F-9

Pavadinimas: Vidaus interjeras: šoninė nava
Fotografavo: Skaistē Paulavičiūtē

Data: 2017 03 09



F-10

Pavadinimas: Vidaus interjeras: presbiterija
Fotografavo: Skaistē Paulavičiūtē

Data: 2017 03 09