

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
KULTŪROS PAVELDO SKYRIUS**

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2017-07-14 Nr. 55-16-45

Kaunas

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas **Sinagogos pastatas**
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre **33786**
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas) **2010-09-22 Nr. KPD-AV-33**
4. Adresas **Kauno miesto sav., Kauno m., Vaisių g. 30**
5. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)

6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu **Valstybės saugomas**
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris -.

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos				V	

2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila				V	
4. Stogo danga			V		
5. Stogo konstrukcijos			V		
6. Langai			V		
7. Durys					
8. Puošyba (jei yra)				V	

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Pamatų ir nuogrindos būklė blogėja, kaip ir sienos yra nuolat veikiami drėgmės. Sienų konstrukcijos nepakitusios, išlaikyta tūrinė erdvinė kompozicija (vieno aukšto su mansarda, stačiakampio plano). Sienų tinkas byra, būklė blogėja. Stogas dvišlaidis, geros būklės, tačiau vietomis apsamanojęs. Smailiaarkių ir stačiakampių langų būklė gera. Langų rėmų medžiagiškumas (medis), profilis, skaidymas nepakitęs, būklė gera. Pietinio fasado medinės lauko durys pakeisto naujomis, vidaus dvivėrių durų būklė patenkinama. Medinių laiptų su turėklais į antrą aukštą būklė gera. Fasadų apdaila ir puošyba – tinko tipo, būklė blogėja. Reljefinis plytų mūro dekoras: mentės, langų apvadai R ir P fasaduose, vainikuojamasis karnizas su „dantukais“ (būklė patenkinama). Keturios kolonos pirmo aukšto buvusios maldų salės centre geros būklės. Grindys medinių lentų tipo, perdažytos, atidengtos, nuimta sovietmečiu užklota PVC grindų danga (linoleumas).

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
			V	

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Aplinkos būklė blogėja, aplink pastatą susikaupę statybinių medžiagų, šiukšlių. Būtinas aplinkos tvarkymas.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija (9 lapai):

(F-1) P fasadas

(F-2) P fasado fragmentas

(F-3) R fasadas

(F-4) Š fasadas

(F-5) V fasadas

(F-6) Pietvakarinis pastato kampas

(F-7) Durys pietiniame fasade

(F-8) Pirmojo aukšto salės interjeras

(F-9) Pirmojo aukšto salės interjeras

(F-10) Pirmojo aukšto salės interjeras

(F-11) Pirmojo aukšto salės interjeras

(F-12) Pirmojo aukšto salės interjeras

(F-13) Pirmojo aukšto salės interjeras

(F-14) Pirmojo aukšto salės lango anga, vitražiniai langų stiklai

(F-15) Medinių laiptų į antrą aukštą turėklai

(F-16) Grindų dangos fragmentas

(F-17) Mediniai laiptai į antrą aukštą

(F-18) Dvivėrės durys

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vaiva Mažeikaitė
(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas:
33786



F-1

Pavadinimas: P fasadas

Fotografavo: Skaistė Paulavičiūtė

Data: 2017 03 03



F-2

Pavadinimas: P fasado fragmentas

Fotografavo: Skaistė Paulavičiūtė

Data: 2017 03 13

Kultūros vertybės kodas:
33786



F-3

Pavadinimas: R fasadas
Fotografavo: Skaistė Paulavičiūtė

Data: 2017 03 03



F-4

Pavadinimas: Š fasadas
Fotografavo: Skaistė Paulavičiūtė

Data: 2017 03 03

Kultūros vertybės kodas:
33786



F-5

Pavadinimas: V fasadas
Fotografavo: Skaistė Paulavičiūtė

Data: 2017 03 03



F-6

Pavadinimas: Pietvakarinis pastato kampas
Fotografavo: Skaistė Paulavičiūtė

Data: 2017 03 13



Kultūros vertybės kodas:
33786

F-7

Pavadinimas: Durys pietiniame fasade
Fotografavo: Skaistė Paulavičiūtė

Data: 2017 03 13



F-8

Pavadinimas: Pirmojo aukšto salės interjeras
Fotografavo: Skaistė Paulavičiūtė

Data: 2017 03 13

Kultūros vertybės kodas:
33786



F-9

Pavadinimas: Pirmojo aukšto salės interjeras
Fotografavo: Skaistė Paulavičiūtė

Data: 2017 03 13



F-10

Pavadinimas: Pirmojo aukšto salės interjeras
Fotografavo: Skaistė Paulavičiūtė

Data: 2017 03 13

Kultūros vertybės kodas:
33786



F-11

Pavadinimas: Pirmojo aukšto salės interjeras
Fotografavo: Skaistė Paulavičiūtė

Data: 2017 03 13



F-12

Pavadinimas: Pirmojo aukšto salės interjeras
Fotografavo: Skaistė Paulavičiūtė

Data: 2017 03 13



Kultūros vertybės kodas:
33786

F-13

Pavadinimas: Pirmojo aukšto salės interjeras
Fotografavo: Skaistė Paulavičiūtė

Data: 2017 03 13



F-14

Pavadinimas: Pirmojo aukšto salės lango anga, vitražiniai langų stiklai
Fotografavo: Skaistė Paulavičiūtė

Data: 2017 03 13

Kultūros vertybės kodas:
33786



F-15

Pavadinimas: Medinių laiptų į antrą aukštą turėklai
Fotografavo: Skaistė Paulavičiūtė

Data: 2017 03 13



F-16

Pavadinimas: Grindų dangos fragmentas
Fotografavo: Skaistė Paulavičiūtė

Data: 2017 03 13

Kultūros vertybės kodas:
33786



F-17

Pavadinimas: Mediniai laiptai į antrą aukštą
Fotografavo: Skaistė Paulavičiūtė

Data: 2017 03 13



F-18

Pavadinimas: Dvivėrės durys
Fotografavo: Skaistė Paulavičiūtė

Data: 2017 03 13