

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo
taisyklių priedas

Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2019 10 03 Nr. 55-16-50

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Kauno tvirtovės 5-asis fortas
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 26353.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): -.
4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m., Rūko g.
5. Valdytojas: -
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Valstybės saugomas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris:-.

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardyta stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila			V		
4. Stogo danga			V		
5. Stogo konstrukcijos				V	

6. Langai					
7. Durys					
8. Puošyba (jei yra)					

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Kauno tvirtovės V fortas esantis Rūko g. Forto aplinka itin gerai tvarkoma ir nuo pat prieigų ir vaizdas į fortą atsiveria nuo gatvės. Fortas yra netaisyklingo 5-kampio plano. Turi kazematinę dalį, šonines poternas, kaponierius, kontreskarpinę sieną, gynybinį griovį ir glasi. Fortas dviem sparnais apjuosia natūralią rėvą. Kareivinių pastatų vidau sienos balintos. Forto teritoriją galima apeiti sovietmečiu grįstais betono plokščių takais. Forto pastatų būklė nepakitusi, sandėliai, Eskarpinė siena, pabūklų priedangos statiniai ir kiti statiniai nepakitusios būklės. Statinių konstrukcijos blogėjančios būklės, matoma jog dalis želdinių ir drėgmė ardo konstrukcijas tai įtakoja yrančių stogo konstrukcijų blogėjančią būklę. Dalis forto nėra nusausta, tad pietinė ir šiaurinė fortų įtvirtinimų pusė nuolat veikiama drėgmės (poternos pralaida R, rytinis kaponierius su poterna, kontrestarpinė siena Š ir R dalyje). Sienų apdaila nepakitusios būklės. Sienų konstrukcijos netyrinėtos.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
	V			

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: V forto aplinka tvarkoma, prižiūrimi želdiniai ir augmenija. Forto teritorijoje gausu įspėjamųjų ženklų, kuriuose nurodyti pavojai. Ant redutų šlaitų įrengti ženklai šlaitų viršūnes juosia STOP juostos.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 4 lapai.

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dovilė Miliukštė
(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas: 26353



Nr. 1 Pavadinimas V forto informacinis stendas ir šiaurinis šaudmenų sandėlis
Fotografavo Dovilė Miliukštė

Data 2019-09-30

Kultūros vertybės kodas: 26353



Nr. 2 Pavadinimas V forto aplinka (eskarpinė siena)
Fotografavo Dovilė Miliukštė

Data 2019-09-30

Kultūros vertybės kodas: 26353



Nr. 3 Pavadinimas V forto aplinka
Fotografavo Dovilė Miliukštė

Data 2019-09-30

Kultūros vertybės kodas: 26353



Nr. 4 Pavadinimas V forto pabūklo priedanga
Fotografavo Dovilė Miliukštė

Data 2019-09-30

Kultūros vertybės kodas: 26353



Nr. 5 Pavadinimas V forto aplinkos fragmentas
Fotografavo Dovilė Miliukštė

Data 2019-09-30

Kultūros vertybės kodas: 26353



Nr. 6 Pavadinimas V forto priėigos
Fotografavo Dovilė Miliukštė

Data 2019-09-30

Kultūros vertybės kodas: 26353



Nr. 7 Pavadinimas V forto eskarpinė siena
Fotografavo Dovilė Miliukštė

Data 2019-09-30

Kultūros vertybės kodas: 26353



Nr. 8 Pavadinimas Informaciniai ir įspėjamieji stendai/ženklai
Fotografavo Dovilė Miliukštė

Data 2019-09-30