

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo  
taisyklių priedas

**Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius**  
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2021 09 28 Nr. 55-16-103

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas: Profesoriaus, akademiko Kazimiero Vasiliausko namas
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 16567.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): 2017-03-27 Nr. KPD-SK-3231.
4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m., Vilties g. 10.
5. Valdytojas: -  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Valstybės saugomas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2016-08-22 Nr. 55-16-57.

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

\* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis\*\*

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila			V		
4. Stogo danga			V		

5. Stogo konstrukcijos			V		
6. Langai			V		
7. Durys			V		
8. Puošyba (jei yra)			V		

\*\* - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Aukštis ir/ar aukštingumas - vieno aukšto su mansarda – būklė nepakitusi. Tūrinė erdvinė kompozicija - daugiakampio formos plano, kuri formuoja priestatai, mansarda su tūriniais stoglangiais, balkonai – būklė nepakitusi; stogo forma – šlaitinis- būklė nepakitusi; stogo medžiaga – skarda- būklė nepakitusi; kiti stogo elementai - tūriniai stoglangiai – būklė nepakitusi; dūmtraukiai – būklė nepakitusi. Kapitalinės sienos - kapitalinių sienų tinklas – būklė netikrinta; sienų angos, nišos - stačiakampės langų ir durų angos – būklė netikrinta; stačiakampės ir pusapskritės tūrinių stoglangių angos – būklė netikrinta. Fasadų architektūrinis sprendimas - Š ir P fasadai simetriški, V ir R fasadai su priestatais ir balkonais – būklė nepakitusi; fasadų architektūros tūrinės detalės - Š fasado stogelis virš įėjimo – būklė nepakitusi; balkonai V ir R fasaduose – būklė nepakitusi; fasadų apdaila ir puošyba - apkalimo medinėmis lentelėmis tipas – būklė nepakitusi; medinių lentelių tipas (-; dalis medinių lentelių pakeista naujomis- būklė nepakitusi; memorialinė lenta su bareljefu ir įrašu "ŠIAME NAME/1923-1957 M. GYVENO/STATYBINĖS/MECHANIKOS/PRADININKAS

LIETUVOJE/AKADEMIKAS/KAZIMIERAS/VASILIAUSKAS" – būklė gera, nepakitusi. Konstrukcijos - betono pamatas – būklė netikrinta; medinės rąstų sienos (rąstai apkalti lentelėmis) – būklė netikrinta; medinės perdangos – būklė netikrinta; stalių ir kitų medžiagų gaminiai - Š fasado medinės dvivėrės durys – būklė netikrinta; medinių V ir R fasadų balkonų durų tipas – būklė netikrinta; langų medinių konstrukcijų ir jų skaidymo tipas (-; dalis langų pakeisti naujais, plastikiniais, neišlaikytas medžiagiškumas ir skaidymas, pakeistų langų konstrukcijų ir jų skaidymo tipas nesaugomas- būklė netikrinta. Vidaus patalpose esančios vertingosios savybės netikrintos.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*\*

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

\*\*\*- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Aplinka prižiūrima, tvarkinga. Pastatas privačiame sklype, į jo vidų nepavyko patekti.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 2 lapai.

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_ (parašas)

Dovilė Miliukštė  
(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas: 16567



Nr. 1 Pavadinimas Profesoriaus, akademiko Kazimiero Vasiliausko namas  
Fotografavo Dovilė Miliukštė Data 2021-09-27



Nr. 2 Pavadinimas Profesoriaus, akademiko Kazimiero Vasiliausko namas  
Fotografavo Dovilė Miliukštė 2021-09-27

Kultūros vertybės kodas: 16567



Nr. 3 Pavadinimas Profesoriaus, akademiko Kazimiero Vasiliausko namas  
Fotografavo Dovilė Miliukštė Data 2021-09-27



Nr. 4 Pavadinimas Profesoriaus, akademiko Kazimiero Vasiliausko namas  
Fotografavo Dovilė Miliukštė 2021-09-27