

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo
taisyklių priedas

Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2021 11 10 Nr. 55-16-136

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso tyrimų laboratorija
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 1150
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): 2011-12-12; Nr: KPD-SK-37.
4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m., Radvilėnų pl. 19
5. Valdytojas: -
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Paminklas
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2016-03-23 Nr. 55-16-4

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*	V				

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos	V				
2. Sienų konstrukcijos	V				
3. Sienų apdaila	V				
4. Stogo danga	V				

5. Stogo konstrukcijos	V				
6. Langai	V				
7. Durys	V				
8. Puošyba (jei yra)	V				

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Saugoma Tūrinė erdvinė kompozicija - 3 aukštų, su daliniu 4 aukštu, pastoge ir rūsiu. Pusiau uždaro plano su dviem nedideliais dviaukščiais fligeliais šonuose ir centruotais rizalitais fasaduose - būklė gera; stogo forma - plokščia - būklė gera; kiti stogo elementai - variniai ventiliacijos kaminėliai - būklė gera; metalinis kaminėlis - būklė gera; fligelių antstatai - 2 vnt.; būklė gera; metaliniai įstiklinti antstatų stogeliai - 2 vnt.; būklė gera; lietaus nubėgimo sistema - būklė gera; betono laiptų tipas - būklė gera. Aukštų išplanavimas - mišrus - būklė netyrinėta; kapitalinės sienos - gelžbetonio monolito pagrindinių sienų tinklas - būklė netyrinėta; sienų angos - stačiakampės langų ir durų angos - būklė nepakitusi; rūsių langų šviesduobės su metalinio vamzdžio turėklais - būklė gera; ventiliacijos angos su metaliniais gaubtais su grotelėmis - būklė netyrinėta. Fasadų architektūrinis sprendimas - fasadų kompozicija - modernizmo stiliaus, funkcionalizmo stilistikos, fasadai simetriškos kompozicijos, horizontaliai suskaidyti langų juostomis, vertikalčiai akcentuotomis centrinėmis dalimis - būklė gera; fasadų architektūros tūrinės detalės - V, Š, R, P fasadų rizalitai - būklė gera; V, Š, R, P fasadų portalai su plokščiais stogeliais - būklė gera; V, Š, R, P fasadų teraciniai išorės laiptai - būklė gera; fasadų apdaila ir puošyba - tinko medžiagos tipas - būklė gera; cokolio ir portalų granitinio tinko tipas - būklė netikrinta; V fasado portalo keramikinių plytelių apdaila - būklė gera; fasadų spalvinis sprendimas - būklė gera; baltų glazūruotų keramikinių plytelių panelių antstatuose tipas - būklė netikrinta. Konstrukcijos - pamatai - juostiniai, betono - būklė netyrinėta; perdangos - gelžbetoninės plokštės - būklė netyrinėta. Funkcinė įranga - pagrindiniai vidaus teraco laiptai su grindjuoste, ažuolu faneruotais turėklais su teraco apatine dalimi, apvalaus profilio ažuoliniu porankiu ir metalinėmis laikančiomis konstrukcijomis - būklė netyrinėta; Š ir P dalies teraco laiptai su grindjuostėmis, ažuolu faneruotais turėklais su teraco apatine dalimi, apvalaus profilio ažuoliniu porankiu ir metalinėmis laikančiomis konstrukcijomis - būklė netikrinta; teraco laiptai su grindjuostėmis ir metaliniais turėklais iš rūsių į 1 a. - būklė netikrinta; sukti betono laiptai rūsyje - būklė netikrinta; teraco laipteliai su grindjuostėmis Š ir P tambūruose - būklė netikrinta; V tambūro teraco laipteliai - būklė netikrinta; sukti teraco laiptai su grindjuoste iš 2 a. koridoriaus į antstatą - būklė netikrinta; teraco laipteliai antstatuose - būklė netikrinta; teraco laipteliai su grindjuoste iš 3 a. koridoriaus į terasą - būklė netikrinta; teraco laipteliai su grindjuoste iš 319 patalpos į terasą - būklė netikrinta; užapvalinti teraco laipteliai su grindjuostėmis iš 305 ir 318 patalpų į terasą - būklė netikrinta; sukti betono laiptai su grindjuoste iš 4 a. į pastogę - būklė netikrinta; teraco laipteliai 4 a. koridoriuje - būklė netikrinta; betono laiptai iš 4 a. ant stogo - būklė netikrinta; keleivinis liftas su lifto šachta nuo rūsių iki 4 a., kabina, įstiklintomis metalinėmis atitvaromis ir mašinų skyriumi pastogėje - būklė netikrinta; krovininis liftas su lifto šachta nuo rūsių iki 3 a., kabina, įstiklintomis metalu kaustytomis durimis ir mašinų skyriumi 4 a. - būklė netikrinta; plačios ir siauros teraco palangės - būklė netikrinta; technologinė įranga - metalinė komutatorinė spinta su įmontuotais AEG vokiečių firmos elektros įrengimais - ampermetru, voltmetru, generatoriumi - būklė netikrinta; atviro ir uždaro tipo traukos spintos su keramikiniais ventiliatoriais - būklė netikrinta; šarvuotos traukos spintos su keramikiniais ventiliatoriais - būklė netikrinta; inžinerinė įranga - apšildymo įranga - radiatoriai - būklė netikrinta; keramikiniai elektros jungtukai ir rozetės - būklė netikrinta; stalių ir kitų medžiagų gaminiai - langų rėmų tipas - medžiagiškumas (medis), profilis, skaidymas - būklė netikrinta; vidaus langų rėmų tipas - medžiagiškumas (medis), profilis, skaidymas - būklė netikrinta; spalvoto metalo langų furnitūra - būklė netikrinta. V fasado ažuolinės įstiklintos keturių varčių lauko durys - būklė gera; V fasado tambūro ažuolinės įstiklintos dviejų varčių durys - būklė gera; Š ir P fasadų ažuolinės įstiklintos dviejų varčių su nevarstomomis šoninėmis dalimis ir įstiklintu viršlangu lauko durys - 2 vnt.; būklė gera; Š ir P tambūrų ažuolinės dvivėrės įstiklintos durys - 2 vnt.; būklė netyrinėta; R fasado ir tambūro ažuolinės įstiklintos dviejų varčių su nevarstomomis šoninėmis dalimis ir įstiklintu viršlangu lauko durys - 2 vnt.; būklė gera; spalvoto metalo lauko ir tambūrų durų furnitūra - būklė gera. Medinių įstiklintų ir neįstiklintų vidaus durų tipas - būklė netikrinta; medinių profiliuotų vidaus durų angokraščių apkalų tipas - būklė netikrinta; vidaus durų furnitūra - būklė netikrinta; metalinės slėptuvių durys - būklė netikrinta; lenktos metalinės pagrindinės laiptinės langų apsauginės grotelės su teraco apatine dalimi ir ažuoliniu porankiu (3 vnt.) būklė nepakitusi; spalvoto metalo priešgaisrinės apsaugos durelės 1 - 4 a. koridoriuose (4 vnt.; būklė nepakitusi; bronziniai elektros skydeliai - būklė nepakitusi; spalvoto metalo ventiliacijos angų grotelės - būklė netyrinėta; spalvoto metalo skydeliai - būklė netikrinta; keramikinių ventiliacijos angų grotelių tipas - būklė netikrinta. Patalpų architektūrinės detalės - stačiakampės nišos sienose - būklė nepakitusi; sieninės spintos - būklė netikrinta; stačiakampės stacionarios tumbos glazūruotų plytelių paviršiumi ir balto stiklo ir glazūruotų plytelių stalviršiu - būklė netikrinta; lubų paskliautės - būklė netikrinta; vidaus dekoras - prof. J. Šimkaus (1873 - 1944) memorialinė lenta - būklė netikrinta; Nepriklausomybės karų savanorio, pulk.,

inž., chemijos dr., Tyrimų laboratorijos viršininko J. Vėbros (1901 - 1994) memorialinė lenta – būklė nepakitusi; I-ojo Lietuvos cheminės technologijos mokslų dr., Technologijos fakulteto dekanas prof. dr. J. Purėno (1908 - 2003) memorialinė lenta – būklė nepakitusi; įmontuota įranga - keramikinių keturkampių užapvalintais kampais ant stovų su laikikliais kriauklių tipas - būklė netikrinta; keramikinių keturkampių užapvalintais kampais, ant stovų su laikikliais, vonelių tipas - būklė netikrinta; keturkampės keramikinės su pakelta sienele kriauklės tipas - būklė netikrinta; mažos keramikinės kriauklės, pakabinamos ant sienos tipas - būklė netikrinta; bronziniai 1-3 čiaupų kranai (1 čiaupo 21 vnt., 2 čiaupų 22 vnt., 3 čiaupų 53 vnt.; - būklė netikrinta; spalvoto metalo dušo galvutės ant konsolių (3 vnt.; - būklė netikrinta; stacionarūs vienviečiai siauri ir platesni laboratoriniai stalai su balto stiklo ir baltų glazūruotų plytelių stalviršiais, vandentiekio sistema ir praustuvais su bronziniais čiaupais (63 vnt.; - būklė netikrinta; stacionarūs laboratoriniai stalai po traukos spintomis su baltų glazūruotų plytelių stalviršiais ir technologine įranga (51 vnt.; - būklė netikrinta; stacionarūs dviviečiai laboratoriniai stalai su medine apatine dalimi ir vientisos dangos stalviršiu, bronziniais kranais ir kita technologine įranga (10 vnt. - būklė netikrinta; medinės įmontuotos lentynos bibliotekoje - būklė netikrinta; sienų apdaila - baltų glazūruotų plytelių sienų panelių tipas (11x11cm, 15x15cm; -- būklė netikrinta; tambūrų granitinio tinko apdailos tipas - būklė netikrinta; apšvietimo įranga - apvalūs mažesni ir dideli matinio stiklo šviestuvai - būklė netikrinta; kubo formos matinio stiklo šviestuvai - būklė netikrinta; apvalūs matinio stiklo sieniniai šviestuvai - būklė netikrinta; signalinė lemputė - būklė netikrinta; grindų danga - teraco plytelių su juodo teraco apvadu ir grindjuoste danga (25x25cm, apvadas - 13 cm; būklė netikrinta; baltų ir pilkų keramikinių plytelių, suklotų šachmatine tvarka su lenkta grindjuoste danga (15x15 cm; - būklė netikrinta; baltų keramikinių plytelių su pilku apvadu ir lenkta grindjuoste danga (15x15 cm, 30x30 cm; - būklė netikrinta; raštuotų 4 pilkų plytelių ir 1 pilkos plytelės kvadratais baltų keramikinių plytelių fone su pilkų plytelių apvadu ir lenkta grindjuoste danga (15x15 cm; - būklė netikrinta; raštuotų 4 pilkų keramikinių plytelių kvadratų baltame fone, su apvadu ir lenkta grindjuoste danga (15x15 cm; - būklė netikrinta; geltonų ir raudonų keramikinių plytelių, suklotų šachmatine tvarka, su lenkta grindjuoste danga (15x15cm; - būklė netikrinta; ažuolinio parketo grindys, suklotos „eglutė“, su grindjuoste (7x30 cm, 7x40 cm, 7x45 cm, 8x35 cm, 8x45 cm; - būklė netikrinta. Pirminė ir istoriškai susiklosčiusi paskirtis - mokslinė. Vidaus patalpose esančios vertingosios savybės netikrintos.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Pastato aplinka prižiūrėta, tvarkinga.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 6 lapai.

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dovilė Miliukštė
(vardas ir pavardė)



Nr. 1 Pavadinimas Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso tyrimų laboratorija

Fotografavo Danguolė Jonušaitė

Data 2021-11-05



Nr. 2 Pavadinimas Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso tyrimų laboratorija

Fotografavo Danguolė Jonušaitė

Data 2021-11-05



Nr. 3 Pavadinimas Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso tyrimų laboratorija
Fotografavo Danguolė Jonušaitė Data 2021-11-05



Nr. 4 Pavadinimas Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso tyrimų laboratorija
Fotografavo Danguolė Jonušaitė Data 2021-11-05



Nr. 5 Pavadinimas Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso tyrimų laboratorija
Fotografavo Danguolė Jonušaitė Data 2021-11-05



Nr. 6 Pavadinimas Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso tyrimų laboratorija
Fotografavo Danguolė Jonušaitė Data 2021-11-05



Nr. 7

Pavadinimas Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso tyrimų laboratorija
Fotografavo Danguolė Jonušaitė Data 2021-11-05



Nr. 8

Pavadinimas Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso tyrimų laboratorija
Fotografavo Danguolė Jonušaitė Data 2021-11-05



Nr. 9 Pavadinimas Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso tyrimų laboratorija
Fotografavo Danguolė Jonušaitė Data 2021-11-05



Nr. 10 Pavadinimas Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso tyrimų laboratorija
Fotografavo Danguolė Jonušaitė Data 2021-11-05

Kultūros vertybės kodas: 1150



Nr. 11 Pavadinimas Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso tyrimų laboratorija
Fotografavo Danguolė Jonušaitė Data 2021-11-05



Nr. 12 Pavadinimas Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso tyrimų laboratorija
Fotografavo Danguolė Jonušaitė Data 2021-11-05