

**(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)**

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
KULTŪROS PAVELDO SKYRIUS**

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

**2017-07-20 Nr. 55-16-48**

Kaunas

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas **Alaus daryklos statinių komplekso alaus darykla**
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre **22710**
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas) -.
4. Adresas **Kauno miesto sav., Kauno m., Radvilų Dvaro g. 2**
5. Valdytojas \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)

6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu **Valstybės saugomas**
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris -

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

**8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis**

|                                                                 | 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas* |                          |                  | <b>V</b>           |                   |                           |

\* - Pažymėti - **V**.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis\*\*

|                          | 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 1. Pamatai ir nuogrindos |                          |                  | V                  |                   |                           |
| 2. Sienų konstrukcijos   |                          |                  | V                  |                   |                           |
| 3. Sienų apdaila         |                          |                  | V                  |                   |                           |
| 4. Stogo danga           |                          |                  | V                  |                   |                           |
| 5. Stogo konstrukcijos   |                          |                  | V                  |                   |                           |
| 6. Langai                |                          |                  | V                  |                   |                           |
| 7. Durys                 |                          |                  | V                  |                   |                           |
| 8. Puošyba (jei yra)     |                          |                  | V                  |                   |                           |

\*\* - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Registre neįvertintos vertingosios savybės. Pamatų ir nuogrindos būklė nepakitusi, gera. Sienų konstrukcija ir apdaila nepakitusi, geros būklės. Stogo danga, konstrukcijos geros būklės, nepakitusios. Langai, durys, puošyba nepakitusi, geros būklės. Pietvakarinio fasado pusėje pakeista cisterna, pastatyta skardinė, didesnė. Taip pat pietvakariniame fasade pristatyta stoginė.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*\*

| 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
|--------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
|                          | V                |                    |                   |                           |

\*\*\*- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Aplinka prižiūrima, tvarkinga. Sutvarkytos aplink pastatų buvusio šiukšlės, įvairūs rakandai. Aplinkos taršos požymių neaptikta.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija (4 lapai)

(F-1) ŠR fasadas

(F-2) ŠR fasado fragmentas

(F-3) PR ir ŠR fasadų kampas

(F-4) PR fasado fragmentas

(F-5) PV fasado fragmentas

(F-6) PV fasado fragmentas

(F-7) PV fasado fragmentas

(F-8) ŠR korpuso ŠR fasadas

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vaiva Mažeikaitė  
(vardas ir pavardė)

Kultūros vērtības kods:  
22710



**F-1**

Pavadinimas: ŠR fasadas  
Fotografavo: Skaistē Paulavičiūtē

Data: 2017 03 03



**F-2**

Pavadinimas: ŠR fasado fragmentas  
Fotografavo: Skaistē Paulavičiūtē

Data: 2017 03 03

Kultūros vertybės kodas:  
22710



**F-3**

Pavadinimas: PR ir ŠR fasadų kampas  
Fotografavo: Skaistė Paulavičiūtė

Data: 2017 03 03



**F-4**

Pavadinimas: PR fasado fragmentas  
Fotografavo: Skaistė Paulavičiūtė

Data: 2017 03 03



|                                                                                                  |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                | <p>Kultūros vērtības kods:<br/>22710</p> |
| <p><b>F-5</b></p> <p>Pavadinimas: PV fasado fragmentas<br/>Fotografavo: Skaistē Paulavičiūtē</p> | <p>Data: 2017 03 03</p>                  |
|              |                                          |
| <p><b>F-6</b></p> <p>Pavadinimas: PV fasado fragmentas<br/>Fotografavo: Skaistē Paulavičiūtē</p> | <p>Data: 2017 03 03</p>                  |

Kultūros vertybės kodas:  
22710



**F-7** Pavadinimas: PV fasado fragmentas  
Fotografavo: Skaistė Paulavičiūtė

Data: 2017 03 03



**F-8** Pavadinimas: ŠR korpuso ŠR fasadas  
Fotografavo: Skaistė Paulavičiūtė

Data: 2017 03 03