

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo
taisyklių priedas

Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2017-11-27 Nr. 55-7-62

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Kauno Vytauto Didžiojo muziejaus statinių komplekso Vytauto Didžiojo karo ir Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejų rūmai.
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 1125.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): 2008-11-12 ; Nr: KPD-RM-892.
4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m., K. Donelaičio g. 64.
5. Valdytojas: -
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Valstybės saugomas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2012-03-09, Nr. S-2.

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*		V			

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos		V			
2. Sienų konstrukcijos		V			
3. Sienų apdaila		V			

4. Stogo danga		V			
5. Stogo konstrukcijos		V			
6. Langai		V			
7. Durys		V			
8. Puošyba (jei yra)		V			

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Apžiūrėtas objektas yra įrašytas į Kultūros vertybių registrą (unikalus numeris Kultūros vertybių registre – 1125), valstybės saugomas, turintis architektūrinį vertingųjų savybių pobūdį, įeinantis į Kauno Vytauto Didžiojo muziejaus statinių kompleksą (unikalus numeris Kultūros vertybių registre – 16946). Pastato tūris - uždaras, netaisyklingo stačiakampio plano, trijų aukštų su cokoliniu aukštu P dalyje, R, V kiemeliais ir rūsiu po pastato centrine dalimi – būklė gera. Stogo forma - Š, R, P, V dalyse - vienslaitė, centrinėje dalyje - dvišlaitė, ŠV, ŠR, PR, PV kampinių rizalitų - dvišlaitė, įgilinta į vidų. Dengtas skardos lakštais. Stogo būklė gera. Sienų angos, nišos - stačiakampės langų, durų, vartų angos; trapezinės langų angos P fasade ir ŠV, ŠR, PV, PR kampiniuose rizalituose; segmentinės sąramos, dekoruotos rausvo granito plokštėmis, polaipčio anga P fasade; stačiakampės nišos Š fasado prieangyje – geros būklės. Fasadų architektūros tūrinės detalės - ŠV, ŠR, PV, PR kampiniai rizalitai; centrinis rizalitas P fasade; puscilindrė iškyša Š fasade; prieangis su plokščiu betono stogeliu Š fasade; dviejų maršų granitiniai laiptai su tinkuoto plytų mūro ir granito blokų turėklais P fasade; granito blokų vieno maršo laiptai su turėklais Š fasade – geros būklės. Fasadų apdaila ir puošyba geros būklės. Kitos fasadų funkcinės detalės - kritulių nuvedimo ketaus vamzdžiai V ir R kiemelių PR dalyje (išlikusi apatinė dalis); priešgaisrinių metalo kopėčių tipas V kiemelio PV dalyje – geros būklės. Po tvarkybos darbų objekto būklė labai pagerėjo.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Aplinka tvarkinga, prižiūrima, dalis aikštės, joje esantys laiptai, terasos šalia karo muziejaus pastato - atnaujinti. Tačiau blogėja viso komplekso tvorų būklė, blogėja kai kurių komplekso atraminių sienučių būklė. Bendrai aplinkos būklė – gera.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 7 lapai.

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Asta Raškevičiūtė
(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas: 1125



Nr. 1 Pavadinimas Muziejų rūmų P fasadas
Fotografavo Asta Raškevičiūtė

Data 2017-11-07



Nr. 2 Pavadinimas Muziejų rūmų R fasadas
Fotografavo

Data 2017-11-07

Kultūros vertybės kodas: 1125



Nr. 3 Pavadinimas Muziejų rūmų Š fasadas
Fotografavo Asta Raškevičiūtė

Data 2017-11-07



Nr. 4 Pavadinimas Muziejų rūmų V fasadas
Fotografavo Asta Raškevičiūtė

Data 2017-11-07

Kultūros vertybės kodas: 1125



Nr. 5 Pavadinimas P fasado fragmentas
Fotografavo Asta Raškevičiūtė

Data 2017-11-07



Nr. 6 Pavadinimas Granitinių laiptų su tinkuoto plytų mūro ir granito blokų turėklais fragmentas
Fotografavo Asta Raškevičiūtė

Data 2017-11-07

Kultūros vertybės kodas: 1125



Nr. 7 Pavadinimas P fasado fragmentas
Fotografavo Asta Raškevičiūtė

Data 2017-11-07



Nr. 8 Pavadinimas P ir R fasadų fragmentas
Fotografavo Asta Raškevičiūtė

Data 2017-11-07



Nr. 9 Pavadinimas
Fotografavo Asta Raškevičiūtė

P fasado durys

Data 2017-11-07



Nr. 10 Pavadinimas
Fotografavo Asta Raškevičiūtė

V fasado durys

Data 2017-11-07



Nr. 11 Pavadinimas Š fasado durys, laiptai
Fotografavo Asta Raškevičiūtė

Data 2017-11-07



Nr. 12 Pavadinimas Š fasado durys, laiptai
Fotografavo Asta Raškevičiūtė

Data 2017-11-07



Nr. 13 Pavadinimas Š fasado durys
Fotografavo Asta Raškevičiūtė

Data 2017-11-07



Nr. 14 Pavadinimas Puscilindrinė iškyša Š fasade, langai
Fotografavo

Data 2017-11-07