

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo
taisyklių priedas

Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2019-03-19 Nr. 55-16-7

(data)
Kaunas
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Aukštosios Fredos dvaro sodybos pirma arklidė
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 25750
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas)
2015-02-23; Nr: KPD-SK-250
4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m., Vilties g. 5
5. Valdytojas -
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: paminklas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris:

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

- 5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;
- 4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;
- 3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;
- 2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;
- 1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		

2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila				V	
4. Stogo danga				V	
5. Stogo konstrukcijos			V		
6. Langai			V		
7. Durys			V		
8. Puošyba (jei yra)			V		

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: tūris - kompaktinis, ištęsto stačiakampio formos plano, 1 a. su pastoge. Stogo forma – dvišlaitė. Stogo elementai - keraminių plytų mūro dūmtraukiai su karnizėliais. PR, ŠV fasadų frontonų tinkuoto plytų mūro stačiakampio profilio traukų, keraminių plytų mūro sienų, „S“ formos metalinių inkarų PR, ŠV fasadų frontonuose būklė nepakitusi, yra patenkinama. Blogėja pastato apdailos būklė.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: objekto būklė nepakito. Aplinka yra prižiūrima.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 8 lapai.

Kultūros paveldo skyriaus specialistė

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

Sigita Bugenienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas: 25750



Nr. 1 Pavadinimas Aukštosios Fredos dvaro sodybos pirma arklidė, PV, ŠV fasadai
Fotografavo Germanė Maleckaitė Data 2019-03-12



Nr. 2 Pavadinimas Aukštosios Fredos dvaro sodybos pirma arklidė, ŠV fasadas
Fotografavo Germanė Maleckaitė Data 2019-03-12

Kultūros vertybės kodas: 25750



Nr. 3 Pavadinimas Aukštosios Fredos dvaro sodybos pirma arklidė. PR fasadas
Fotografavo Germanė Maleckaitė Data 2019-03-12



Nr. 4 Pavadinimas Aukštosios Fredos dvaro sodybos pirma arklidė, PR fasadas
Fotografavo Germanė Maleckaitė Data 2019-03-12

Kultūros vertybės kodas: 25750



Nr. 5
Fotografavo

Pavadinimas

Aukštosios Fredos dvaro sodybos pirma arklidė, PR fasadas

Data 2019-03-12



Nr. 6
Fotografavo

Pavadinimas

Aukštosios Fredos dvaro sodybos pirma arklidė, ŠR fasadas

Data 2019-03-12

Kultūros vertybės kodas: 25750



Nr. 7 Pavadinimas Aukštosios Fredos dvaro sodybos pirmos arklidės PV fasadas
Fotografavo Germanė Maleckaitė Data 2019-03-12



Nr. 8 Pavadinimas Aukštosios Fredos dvaro sodybos pirmos arklidės PV fasadas
Fotografavo Germanė Maleckaitė Data 2019-03-12

Kultūros vertybės kodas: 25750



Nr. 9 Pavadinimas Aukštosios Fredos dvaro sodybos pirmos arklidės PV fasadas ir stogas
Fotografavo Germanė Maleckaitė Data 2019-03-12



Nr. 10 Pavadinimas Aukštosios Fredos dvaro sodybos pirmos arklidės PV fasadas
Fotografavo Germanė Maleckaitė Data 2019-03-12

Kultūros vertybės kodas: 25750



Nr. 11 Pavadinimas Aukštosios Fredos dvaro sodybos pirma arklidė, PV fasadas
Fotografavo Germanė Maleckaitė Data 2019-03-12



Nr. 12 Pavadinimas Aukštosios Fredos dvaro sodybos pirma arklidė, vidaus patalpos fragmentas, perdanga
Fotografavo Germanė Maleckaitė Data 2019-03-12

Kultūros vertybės kodas: 25750



Nr. 13
Fotografavo Germanė Maleckaitė

Pavadinimas

Aukštosios Fredos dvaro sodybos pirma arklidė, dūmtraukis
Data 2019-03-12



Nr. 14
Fotografavo Germanė Maleckaitė

Pavadinimas

Aukštosios Fredos dvaro sodybos pirma arklidė. Dūmtraukis.
Data 2019-03-12

Kultūros vertybės kodas: 25750



Nr. 15 Pavadinimas Aukštosios Fredos dvaro sodybos pirma arklidė. Pastogės fragmentas

Fotografavo Germanė Maleckaitė

Data 2019-03-12



Nr. 16 Pavadinimas Aukštosios Fredos dvaro sodybos pirma arklidė. Pastogės fragmentas

Fotografavo Germanė Maleckaitė

Data 2019-03-12