

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo
taisyklių priedas

Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2020-06-26 Nr. 55-16-41

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Kauno tvirtovės 6-asis fortas
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 10397.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): -
4. Adresas: K. Baršausko g. 101, Kaunas.
5. Valdytojas: -
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Valstybės saugomas
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: -.

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardyti stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila			V		
4. Stogo danga			V		
5. Stogo konstrukcijos			V		
6. Langai			V		
7. Durys			V		
8. Puošyba (jei yra)			V		

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Kauno tvirtovės 6-ojo forto fizinė būklė nepakitusi. Tūrinė-erdvinė kompozicija – plytinių statinių ir suformuoto žemės reljefo struktūros tipas – būklė nepakitusi; kiti stogo elementai – vėdinimo sistemos kaminų tipas- būklė nepakitusi. Aukštų išplanavimas – objekto sudėtinių dalių (Užnugario kaponieriaus - vartų; Sargybos būstinės (kordegardo); Užnugario kareivinių (kazematų); Centrinės poternos; Centrinės poternos skersinio pravažiavimo; Centrinės poternos šaudmenų sandėlio; Centrinio kaponieriaus; ŠV, ŠR, PV, PR šaudmenų sandėlių su poternomis; ŠV, ŠR, PV, PR pabūklų slėptuvių; ŠV, PR puskaponierių su poternomis; Eskarpinės sienos ŠV, PR galerijų; P, V, Š pabūklų slėptuvių - patalpų išplanavimas pagal autentišką forto paskirtį) būklė nepakitusi. Kauno tvirtovės 6-ojo forto (u.k. 10397) I aukšto patalpų planas (pagal 1986 m. Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos duomenis. Pakitimai užfiksuoti 2003 m.); 2012 m.); kapitalinės sienos - objekto sudėtinių dalių: Užnugario kaponieriaus - vartų; Sargybos būstinės (kordegardo); Užnugario kareivinių (kazematų); Centrinės poternos; Centrinės poternos skersinio pravažiavimo; Centrinės poternos šaudmenų sandėlio; Centrinio kaponieriaus; ŠV, ŠR, PV, PR šaudmenų sandėlių su poternomis; ŠV, ŠR, PV, PR pabūklų slėptuvių; ŠV, PR puskaponierių su poternomis; Eskarpinės sienos ŠV, PR galerijų; P, V, Š pabūklų slėptuvių - kapitalinės sienos; eskarpinė ir penkiakampė kontreskarpinė sienos būklė nepakitusi. Užnugario kaponierius – vartų būklė labai pagerėjo, joje bus įrengtas Kauno miesto muziejaus lankytojų centras. Pamatų būklė nepakitusi. Sienų konstrukcijos blogėjančios būklės. Sienų konstrukcijų ir sienų apdailos būklė blogėjanti . Stogo konstrukcijų būklė netyrinėta.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: VI forto aplinka tvarkinga, prižiūrima.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija: 8 psl.

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

_____ (parašas)

Dovilė Miliukštė
(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas: 10397



Nr. 1 Pavadinimas Užnugario kareivinės

Fotografavo Dovilė Miliukštė

Data 2020-06-26



Nr. 2 Pavadinimas Užnugario kareivinių vidaus patalpų fragmentai

Fotografavo Dovilė Miliukštė

Data 2020-06-26

Kultūros vertybės kodas: 10397



Nr. 3 Pavadinimas Užnugario kaponierius – vartai
Fotografavo Dovilė Miliukštė

Data 2020-06-26



Nr. 4 Pavadinimas Užnugario kaponieriaus vidus
Fotografavo Dovilė Miliukštė

Data 2020-06-26



Nr. 5 Pavadinimas Užnugario kaponierius vidaus patalpos

Fotografavo Dovilė Miliukštė

Data 2020-06-26



Nr. 6 Pavadinimas Užnugario kaponierius vidaus patalpos

Fotografavo Dovilė Miliukštė

Data 2020-06-26

Kultūros vertybės kodas: 10397



Nr. 7 Pavadinimas Centrinės poternos skersinis pravažiavimas (5).

Fotografavo Dovilė Miliukštė

Data 2020-06-26



Nr. 8 Pavadinimas Vidaus patalpų fragmentas

Fotografavo Dovilė Miliukštė

Data 2020-06-26

Kultūros vertybės kodas: 10397



Nr. 9 Pavadinimas PV parako šaudmenų sandėlis su poterna

Fotografavo Dovilė Miliukštė

Data 2020-06-26



Nr. 10 Pavadinimas PV parako šaudmenų sandėlio su poterna vidus

Fotografavo Dovilė Miliukštė

Data 2020-06-26

Kultūros vertybės kodas: 10397



Nr. 11 Pavadinimas PV parako šaudmenų sandėlio su poterna . VŠ fasado fragmentas. PV pabūklų slėptuvės (15) PR fasado fragmentas

Fotografavo Dovilė Miliukštė

Data 2020-06-26



Nr. 12 Pavadinimas ŠV parako šaudmenų sandėlis su poterna (8). P fasado perspektyva

Fotografavo Dovilė Miliukštė

Data 2020-06-26

Kultūros vertybės kodas: 10397



Nr. 13 Pavadinimas Forto aplinka su karo technikos ekspozicija

Fotografavo Dovilė Miliukštė

Data 2020-06-26



Nr. 14 Pavadinimas Forto aplinka su karo technikos ekspozicija

Fotografavo Dovilė Miliukštė

Data 2020-06-26



Nr. 15 Pavadinimas Eskarpinė siena ir Užkoponieriaus vartai

Fotografavo Dovilė Miliukštė

Data 2020-06-26



Nr. 16 Pavadinimas Eskarpinė siena

Fotografavo Dovilė Miliukštė

Data 2020-06-26