

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo  
taisyklių priedas

**Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius**  
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2020-06-26 Nr. 55-16-42

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas: Kauno tvirtovės 9-asis fortas ir Memorialas nacizmo aukų atminimui
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 10452.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): -
4. Adresas: Žemaičių pl. 75, Kaunas.
5. Valdytojas: -  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Valstybės saugomas
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: -.

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

\* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiipta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiipta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiiptama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis\*\*

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila			V		
4. Stogo danga			V		
5. Stogo konstrukcijos			V		
6. Langai			V		
7. Durys			V		
8. Puošyba (jei yra)			V		

\*\* - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Kauno tvirtovės 9-asis forto ir Memorialo nacizmo aukų atminimui fizinė būklė nepakitusi. Forto planavimo sprendiniai - netaisyklingo plano teritorija, apimanti: Š dalyje esantį netaisyklingo penkiakampio plano, gynybinio griovio visu perimetru ir kontreskarpinės sienos su galerija PV, ŠV, Š, ŠR dalyse juosiamą Kauno tvirtovės 9-ąją fortą, centriniu kofru orientuotą į Š, su įvažiavimu iš P pusės, kurio planinę struktūrą formuoja pylimų ir griovių sistema, betoniniai požeminiai statiniai: kareivinės, puskaponieris, penki sandėliai, dvi prieššturminių pabūklų slėptuvės, trys kofrai su į juos vedančiomis poternomis, tarpukariu pastatyti sunkių darbų kalėjimo pastatai - keraminių plytų mūro siena su dviem sargybos bokšteliais, du kiemus atidalijantis pasimatymų namelis - ir 1941-1944 m. kalėjimo tvoros R dalyje pristatytas sargybos ir tardymo pastatas; Memorialą nacizmo aukų atminimui, kuriam priklauso trijų dalių skulptūrinė kompozicija teritorijos ŠV dalyje ir memorialinės paskirties pastatas teritorijos R dalyje, sudarytas iš nuožulnių skirtingame lygyje išdėstytų plokštumų, formuojančių vėduoklės plano tūrį; žudynių vietą ir betono tvorele apjuostą žudynių vietą ir kapus teritorijos ŠV dalyje; istorinį forto privažiavimo kelią teritorijos P ir PV dalyse; atskirą forto statybos laikotarpio rūsių šaldytuvo pastatą istorinio kelio ŠV pakraštyje – būklė nepakitusi. Įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos - betoninių stulpinių tvoros pamatų ir metalinės tvoros liekanos gynybinio griovio užnugario dalyje; metalinės tvoros tipas; (tvoros užkarda nugriauta po 1924 m. forto pritaikymo sunkių darbų kalėjimui, dalis jos atkurta); paminklinė skulptūrinė grupė teritorijos ŠV dalyje, sudaryta iš 32 m aukščio trijų dalių skulptūrinės kompozicijos bei žudynių vietą ir kapus ribojančios betono sienelės, su memorialinės paskirties pastatu sujungta pėsčiųjų takais su pakraščiuose įrengtomis trapecijos formos nuožulniomis plokštumomis, ant dalies kurių pritvirtintos paminklinės plokštės žydų genocido aukoms atminti; 8 paminklinės plokštės žydų genocido aukoms atminti žudynių vietos ir kapų PR pakraštyje būklė nepakitusi. Žemės ir jos paviršiaus elementai - P kryptimi žemėjantis reljefas; forto perimetru besitęsiantis pagrindinis pylimas, apjungiantis požeminius statinius ir formuojantis gynybinę daubą; žemių pylimas virš rūsių pastato (virš kareivinių pylimo įrengti du stebėjimo bokšteliai, dengti šarvuotais gaubtais ir šaudymo bokštelis; būklė gera); gynybinis griovys - fosa, su išlikusiu sausinimo kanalu - kiuvete, akmenimis grįstais šlaitais ir dugnu būklė nepakitusi. Takai, keliai ar jų dalys, dangos - forto privažiavimo kelio trasa; lauko akmenų grindinio kelio trasos ŠV atkarpoje, forto užnugario P dalyje ir prie puskaponierio R fasado tipas būklė nepakitusi. Želdynai ir želdiniai - istorinio forto privažiavimo kelio trasos kelkraščių ir forto užnugario P, PR dalies apsodinimo tuopomis pobūdis būklė nepakitusi. Upės, natūralūs vandens telkiniai ir hidrotechniniai įrenginiai - forto drenažo sistema, sudaryta iš po žeme esančių vamzdžių ir stačiakampio bei apskrito plano gelžbetoninių šulinių, išsidėsčiusių gynybiniame griovyje būklė nepakitusi.

#### 11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*\*

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

\*\*\*- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: IX forto aplinka tvarkinga, prižiūrima. Žolė nupjauta, muziejaus aplinka tvarkinga.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija: 8 psl.

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_ (parašas)

Dovilė Miliukštė  
(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas: 10452



Nr. 1 Pavadinimas Kauno tvirtovės 9-asis fortas ir Memorialas nacizmo aukų atminimui. Forto kareivinių fasadas ir kalėjimo pastatai  
Fotografavo Dovilė Miliukštė Data 2020-06-26



Nr. 2 Pavadinimas Kauno tvirtovės 9-asis fortas ir Memorialas nacizmo aukų atminimui. Forto kareivinių fasadas ir kalėjimo pastatai  
Fotografavo Dovilė Miliukštė Data 2020-06-26



Nr. 3 Pavadinimas Kauno tvirtovės 9-asis fortas ir Memorialas nacizmo aukų atminimui.  
Fotografavo Dovilė Miliukštė Data 2020-06-26



Nr. 4 Pavadinimas Forto kareivinių fasadas ir kalėjimo pastatai iš PR  
Fotografavo Dovilė Miliukštė Data 2020-06-26





Nr. 5 Pavadinimas Memorialas nacizmo aukų atminimui  
Fotografavo Dovilė Miliukštė

Data 2020-06-26



Nr. 6 Pavadinimas Memorialas nacizmo aukų atminimui. Paminklinė skulptūrinė grupė ir paminklinės plokštės iš ŠR

Fotografavo Dovilė Miliukštė

Data 2020-06-26

Kultūros vertybės kodas: 10452



Nr. 7 Pavadinimas Žudynių vieta, tvoros ir kelio fragmentai iš V

Fotografavo Dovilė Miliukštė

Data 2020-06-26



Nr. 8 Pavadinimas Žudynių vieta, tvoros ir kelio fragmentai

Fotografavo Dovilė Miliukštė

Data 2020-06-26



Kultūros vertybės kodas: 10452



Nr. 9 Pavadinimas Kelio grindinys  
Fotografavo Dovilė Miliukštė

Data 2020-06-26



Nr. 10 Pavadinimas Memorialinės paskirties pastatas  
Fotografavo Dovilė Miliukštė

Data 2020-06-26

Kultūros vērtības kods: 10452



Nr. 11 Pavadinimas Forto puskaņņieris iš R

Fotografavo Dovelē Miliukštē

Data 2020-06-26



Nr. 12 Pavadinimas Forto kontreskarņņēs siena

Fotografavo Dovelē Miliukštē

Data 2020-06-26



Kultūros vertybės kodas: 10452



Nr. 13 Pavadinimas Forto kontreskarpinės siena

Fotografavo Dovilė Miliukštė

Data 2020-06-26



Nr. 14 Pavadinimas Memorialas nacizmo aukų atminimui skulptūrinė grupė ir kelio grindinys

Fotografavo Dovilė Miliukštė

Data 2020-06-26



Nr. 15 Pavadinimas Įėjimas į forto šiaurės rytų kofro poterną iš PV

Fotografavo Dovilė Miliukštė

Data 2020-06-26



Nr. 16 Pavadinimas Muziejaus administracinis pastatas

Fotografavo Dovilė Miliukštė

Data 2020-06-26