

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo  
taisyklių priedas

**Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius**  
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2021 09 28 Nr. 55-16-102

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas: Lietuvos hidrologijos pradininko, visuomenininko, profesoriaus Stepono Kolupailos namas.
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 16581.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): 2017-03-20 Nr. KPD-SK-326.
4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m., K. Grybausko g. 28.
5. Valdytojas: -  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Valstybės saugomas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2016-08-22 Nr. 55-16-56.

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

\* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis\*\*

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila			V		
4. Stogo danga			V		

5. Stogo konstrukcijos			V		
6. Langai			V		
7. Durys			V		
8. Puošyba (jei yra)			V		

\*\* - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Saugoma aukštis ir/ar aukštingumas - vieno aukšto su mansarda – būklė nepakitusi. Tūrinė erdvinė kompozicija - taisyklingo daugiakampio formos plano – būklė nepakitusi; stogo forma - šlaitinis – būklė nepakitusi; kiti stogo elementai - stačiakampio formos tūrinis stoglangis Š fasade – būklė nepakitusi. Kapitalinės sienos - kapitalinių plytų mūro sienų tinklas – būklė netyrinėta; sienų angos - stačiakampės langų ir durų angos – būklė netyrinėta; trikampio formos langų angos V fasado II aukšte – būklė nepakitusi; trapecijos formos langų angos R fasado II aukšte – būklė nepakitusi. Fasadų architektūros tūrinės detalės - balkonas R fasade, apjuostas mūrine tvorele su stulpeliais, kurie sujungti metalinių strypų tvorele – būklė nepakitusi; balkonas V fasade, apjuostas mūriniiais stulpeliais, kurie sujungti metalinių strypų tvorele – būklė nepakitusi; kolona su stogeliu prie R įėjimo – būklė nepakitusi; stogelis virš P fasado durų – būklė nepakitusi; trijų pakopų betono laiptai prie R įėjimo – būklė nepakitusi; fasadų apdaila ir puošyba - tinko tipas – būklė nepakitusi; langų apvadai – būklė nepakitusi; memorialinė lenta su bareljefu ir įrašu „ŠIAME NAME 1925-1944 M./GYVENO HIDROLOGIJOS/PRADININKAS LIETUVOJE/ AKADEMIKAS/ STEPONAS KOLUPAILA“ – būklė nepakitusi. Konstrukcijos - betono pamatas – būklė netikrinta; medinės perdangos – būklė netikrinta; stalių ir kitų medžiagų gaminiai - langų rėmų tipas - medžiagiškumas (medis) ir skaidymas (dalis langų pakeisti plastikiniais, skaidymas išlaikytas- būklė nepakitusi; medinių durų tipas R fasado II aukšte – būklė nepakitusi. Pastato viduje esančios vertingosios savybės netyrinėtos, pamato būklė netikrinta.

Vidaus patalpose esančios vertingosios savybės netikrintos.

#### 11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*\*

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

\*\*\*- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Aplinka prižiūrima, tvarkinga, pastatas yra privačiame sklype, į kurio vidų nepatekta.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 2 lapai.

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_ (parašas)

Dovilė Miliukštė  
(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas: 16581



Nr. 1 Pavadinimas Prof. S. Kolupailos namas

Fotografavo Dovilė Miliukštė

Data 2021-09-27



Nr. 2 Pavadinimas Prof. S. Kolupailos namas

Fotografavo Dovilė Miliukštė

Data 2021-09-27

Kultūros vertybės kodas: 16581



Nr. 3 Pavadinimas Prof. S. Kolupailos namas  
Fotografavo Dovilė Miliukštė Data 2021-09-27



Nr. 4 Pavadinimas Prof. S. Kolupailos namas  
Fotografavo Dovilė Miliukštė

2021-09-27