

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo  
taisyklių priedas

**Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius**  
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2021 10 15 Nr. 55-16-112

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas: Karo aviacijos dirbtuvių pastatų komplekso administracinis pastatas
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 30517.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): 2006-07-04; Nr: KPD-RM-44.
4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m., Europos pr. 21.
5. Valdytojas: -  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Valstybės saugomas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2016-07-27 Nr. 55-16-46.

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

|   | 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
|---|--------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas* |                          |                  | V                  |                   |                           |

\* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis\*\*

|                          | 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 1. Pamatai ir nuogrindos |                          |                  | V                  |                   |                           |
| 2. Sienų konstrukcijos   |                          |                  | V                  |                   |                           |
| 3. Sienų apdaila         |                          |                  | V                  |                   |                           |
| 4. Stogo danga           |                          |                  | V                  |                   |                           |

|                        |  |  |   |  |  |
|------------------------|--|--|---|--|--|
| 5. Stogo konstrukcijos |  |  | V |  |  |
| 6. Langai              |  |  | V |  |  |
| 7. Durys               |  |  | V |  |  |
| 8. Puošyba (jei yra)   |  |  | V |  |  |

\*\* - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Saugoma tūrinė erdvinė kompozicija - tūris - kvadratinio plano, dviejų aukštų – būklė nepakitusi; stogo forma (lėkštas, keturšlaitis) – būklė nepakitusi. Aukštų išplanavimas - kapitalinių sienų tinklas (neužfiksuota) – būklė netikrinta; seifiniai kabinetai – būklė netikrinta. Fasadų architektūrinis sprendimas - modernizmo stiliaus - angų išdėstymas, piliastrai, karnizas – būklė nepakitusi; fasadų architektūros tūrinės detalės - balkonas su turėklais – būklė nepakitusi; išorės laiptukai su tvorelėmis - būklė nepakitusi; fasadų apdaila - netinkuotų raudonų plytų mūras, cokolio tinko medžiagos tipas – būklė nepakitusi; memorialinė lenta pietų fasade – būklė nepakitusi. Konstrukcijos - funkcinė įranga - vidaus laiptai su metaliniais turėklais – būklė netyrinėta; stalių ir kitų medžiagų gaminiai - autentiški mediniai dvigubi langų rėmai ir jų tipas – būklė nepakitusi; dvi metalinės seifinės durys – būklė netikrinta. Patalpų architektūrinės detalės - laiptinės grindų ir laiptų pakopų teraco danga – būklė netikrinta. Vidaus patalpose esančios vertingosios savybės netikrintos.

#### 11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*\*

| 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
|--------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
|                          |                  | V                  |                   |                           |

\*\*\*- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Aplinka prižiūrima, tvarkinga. Pastatas privačiame sklype, į jo vidų nepavyko patekti.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 2 lapai.

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Dovilė Miliukštė  
(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas: 30517



Nr. 1 Pavadinimas Karo aviacijos dirbtuvių pastatų komplekso administracinis pastatas  
Fotografavo Dovilė Miliukštė Data 2021-10-13



Nr. 2 Pavadinimas Karo aviacijos dirbtuvių pastatų komplekso administracinis pastatas  
Fotografavo Dovilė Miliukštė 2021-10-13

Kultūros vertybės kodas: 30517



Nr. 3 Pavadinimas Karo aviacijos dirbtuvių pastatų komplekso administracinis pastatas  
Fotografavo Dovilė Miliukštė Data 2021-10-13



Nr. 4 Pavadinimas Karo aviacijos dirbtuvių pastatų komplekso administracinis pastatas  
Fotografavo Dovilė Miliukštė 2021-10-13