

## Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius

### KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2021-10-18 Nr. 55-16-120

Kaunas

#### I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Kūdikių namų „Lopšelis“ statinių komplekso kūdikių namų pastatas.
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 32499.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): 2008-11-07 Nr. KPD-RM-18.
4. Adresas: Lopšelio g. 10, Kaunas.
5. Valdytojas: -.
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Paskelbtas savivaldybės saugomu vietinio reikšmingumo lygmens.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2015-12-09 Nr. 55-16-105.

#### II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

##### 8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

\* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

##### 9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis\*\*

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila			V		
4. Stogo danga			V		
5. Stogo konstrukcijos			netyrinėta		
6. Langai			V		
7. Durys			V		

8. Puošyba (jei yra)			V		
----------------------	--	--	---	--	--

\*\* - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Lopšelio g. 10, Kaunas, esančio Kūdikių namų „Lopšelis“ kūdikių namų pastato stačiakampio plano, 2 aukštų su mansarda ir daugiašlaite stogo forma tūris išlikęs nepakitęs. Fasadų kompozicija – asimetrinė, V ir Š pusėse išsikišę laiptinių fligeliai, būdingi tarpukario architektūros stilistikai, fasadai puošti plytų raštais, horizontaliai skaidomi ritmiškų langų eilių. Fasadų architektūros tūrinės detalės – stačiakampis laiptinės fligelis V fasade, stačiakampis laiptinės fligelis Š fasade; kampinis balkonas su metaline tinkline tvorele, fasadų apdaila ir puošyba – plytinis karnizas fasadų viršuje, 3 plytų eilių dekoratyvinės detalės pastato kampuose, pagrindinių durų angos 3.5 plytų eilių sąrama; plytiniai langų apvadai ir sąramos, tarplangių mūras “eglute” V fasade, dekoratyvus tarplangių mūras R fasade, palanginės nišos po laiptinių langais. Konstrukcijos – silikatinių plytų mūro netinkuotos sienos. Stalių ir kiti gaminiai – stačiakampių medinių įvairaus dydžio langų skaidymas, medžiagiškumas, medinių lauko durų tipas, priešins, medžiagiškumas. Pastato būklė gera.

#### 11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*\*

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

\*\*\*- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Lopšelio g. 10, Kaunas, esančio Kūdikių namų „Lopšelis“ kūdikių namų pastato aplinkos būklė nepakito.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 4 lapai:

14. Kiti dokumentai -.

Kultūros paveldo skyriaus specialistė  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Asta Raškevičiūtė-Šimkevičienė  
(vardas ir pavardė)







