

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo
taisyklių priedas

Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2021 11 10 Nr. 55-16-134

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų kompleksas
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 28567.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas):
4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m., Radvilėnų pl. 19, 19A.
5. Valdytojas: -
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Valstybės saugomas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2016-03-23 Nr. 55-16-1.

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*		V			

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos					
2. Sienų konstrukcijos					
3. Sienų apdaila					
4. Stogo danga					

5. Stogo konstrukcijos					
6. Langai					
7. Durys					
8. Puošyba (jei yra)					

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso tyrimų laboratorija: Planavimo sprendiniai – plano struktūra – būklė nepakitusi. Pastatas restauruotas. Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso sargo namas: Planavimo sprendiniai – plano struktūra – būklė nepakitusi. Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso ūkinis pastatas: Planavimo sprendiniai – plano struktūra – būklė nepakitusi. Planavimo sprendiniai - tūrinė erdvinė kompozicija, plano struktūra, formuojama komplekso pastatų: atitraukto nuo gatvės Tyrimų laboratorijos pastato, su į jį vedančia alėja, prie gatvės šalia alėjos stovinčio sargo namo ir teritorijos R dalyje esančio ūkinio pastato - būklė nepakitusi. Žemės ir jos paviršiaus elementai - dauba priešais Tyrimų laboratorijos pastatą, V teritorijos dalyje - būklė gera. Takai, keliai, ar jų dalys - pagrindinis takas, einantis nuo Vydūno al. link Tyrimų laboratorijos pastato - būklė gera. Želdynai ir želdiniai - ažuolai - būklė nepakitusi.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Aplinka prižiūrima, tvarkinga.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 8 lapai.

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dovilė Miliukštė
(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas: 28567



Nr. 1 Pavadinimas Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso tyrimų laboratorija
Fotografavo Danguolė Jonušaitė Data 2021-11-05



Nr. 2 Pavadinimas Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso tyrimų laboratorija
Fotografavo Danguolė Jonušaitė Data 2021-11-05

Kultūros vertybės kodas: 28567



Nr. 3 Pavadinimas Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso tyrimų laboratorija
Fotografavo Danguolė Jonušaitė Data 2021-11-05



Nr. 4 Pavadinimas Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso tyrimų laboratorija
Fotografavo Danguolė Jonušaitė Data 2021-11-05

Kultūros vertybės kodas: 28567



Nr. 5 Pavadinimas Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso tyrimų laboratorija
Fotografavo Danguolė Jonušaitė
Data 2021-11-05

Kultūros vertybės kodas: 28567



Nr. 6 Pavadinimas Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso tyrimų laboratorija
Fotografavo Danguolė Jonušaitė Data 2021-11-05

Kultūros vertybės kodas: 28567



Nr. 7 Pavadinimas Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso sargo namas
Fotografavo Danguolė Jonušaitė Data 2021-11-05



Nr. 8 Pavadinimas Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso sargo namas
Fotografavo Danguolė Jonušaitė Data 2021-11-05

Kultūros vertybės kodas: 28567



Nr. 9 Pavadinimas Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso sargo namas
Fotografavo Danguolė Jonušaitė Data 2021-11-05



Nr. 10 Pavadinimas Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso sargo namas
Fotografavo Danguolė Jonušaitė Data 2021-11-05

Kultūros vertybės kodas: 28567



Nr. 11 Pavadinimas Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso sargo namas
Fotografavo Danguolė Jonušaitė

Data 2021-11-05



Nr. 12 Pavadinimas Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso ūkinis pastatas
Fotografavo Danguolė Jonušaitė

Data 2021-11-05

Kultūros vertybės kodas: 28567



Nr. 13 Pavadinimas Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso ūkinis pastatas
Fotografavo Danguolė Jonušaitė

Data 2021-11-05



Nr. 14 Pavadinimas Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso ūkinis pastatas
Fotografavo Danguolė Jonušaitė

Data 2021-11-05