

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo  
taisyklių priedas

**Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius**  
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2021 11 10 Nr. 55-16-135

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas: Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso sargo namas
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 28568
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): 2011-12-12; Nr: KPD-SK-37.
4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m., Radvilėnų pl. 19A
5. Valdytojas: -  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Valstybės saugomas
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2016-03-23; Nr: 55-16-2.

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

\* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis\*\*

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos				V	
2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila				V	
4. Stogo danga			V		

5. Stogo konstrukcijos			V		
6. Langai			V		
7. Durys			V		
8. Puošyba (jei yra)			V		

\*\* - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Saugoma tūrinė erdvinė kompozicija - 1 aukšto stačiakampis tūris su prijungtu 2 aukštų stačiakampiu tūriu, su rūsiu (Š tūris po rekonstrukcijos paaukštintas, akivaizdžiai pastebima sienų apdailos (tinko) pakitusi spalva ir būklė), stogo forma - plokščia (Š tūrio stogas rekonstruotas į vienšlaitį) - būklė nepakitusi. Kapitalinės sienos - mūrinių sienų tinklas; stačiakampės 1 aukšto langų ir durų angos – būklė nepakitusi. Fasadų architektūrinis sprendimas - modernizmo stiliškos, fasadai lakoniški, lygūs – būklė nepakitusi; fasadų architektūros tūrinės detalės - medinis prieangis su teraco laipteliais V fasade - būklė gera; plokščias stogelis R fasade - būklė nepakitusi; betono laiptelių su metaliniu turėklu R fasade tipas – būklė nepakitusi; fasadų apdaila ir puošyba - tinko medžiagos tipas – būklė nepakitusi; P tūrio karnizas – būklė nepakitusi. Konstrukcijos - betono pamatai – būklė blogėjanti, pamatas veikiamas drėgmės; perdangos – gelžbetonio – būklė netikrinta; stalių ir kitų medžiagų gaminiai - R fasado lauko durys su dviem stiklais viršuje – būklė nepakitusi; autentiškų langų rėmų tipas - medžiagiškumas (medis), profilis, skaidymas – būklė netikrinta. Vidaus patalpos netikrintos.

#### 11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*\*

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

\*\*\*- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Pastato aplinka prižiūrėta, tvarkinga.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 5 lapai.

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_ (parašas)

Dovilė Miliukštė  
(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas: 28568



Nr. 1 Pavadinimas Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso sargo namas

Fotografavo Danguolė Jonušaitė

2021-11-05



Nr. 2 Pavadinimas Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso sargo namas

Fotografavo Danguolė Jonušaitė

2021-11-05

Kultūros vertybės kodas: 28568



Nr. 3 Pavadinimas Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso sargo namas  
Fotografavo Danguolė Jonušaitė 2021-11-05





Nr. 4 Pavadinimas Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso sargo namas  
Fotografavo Danguolė Jonušaitė 2021-11-05



Nr. 5 Pavadinimas Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso sargo namas  
Fotografavo Danguolė Jonušaitė 2021-11-05



Nr. 6 Pavadinimas Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso sargo namas  
Fotografavo Danguolė Jonušaitė 2021-11-05



Nr. 7 Pavadinimas Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso sargo namas  
Fotografavo Danguolė Jonušaitė 2021-11-05



Kultūros vertybės kodas: 28568



Nr. 8 Pavadinimas Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso sargo namas  
Fotografavo Danguolė Jonušaitė 2021-11-05



Nr. 9 Pavadinimas Ginklavimo valdybos tyrimų laboratorijos pastatų komplekso sargo namas  
Fotografavo Danguolė Jonušaitė 2021-11-05