

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo
taisyklių priedas

Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2021 04 29 Nr. 55-16-57

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Kauno meno mokyklos statinių ir Kauno tvirtovės 9-osios baterijos liekanų kompleksas
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 15969.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): 2018-10-02; Nr: KPD-RM-2742.
4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m., A. Mackevičiaus g.
5. Valdytojas: -
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Paminklas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2016-06-21 Nr. 55-16-32.

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardyta stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos					
2. Sienų konstrukcijos					
3. Sienų apdaila					

4. Stogo danga					
5. Stogo konstrukcijos					
6. Langai					
7. Durys					
8. Puošyba (jei yra)					

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Kauno meno mokyklos statinių Kauno tvirtovės 9-osios baterijos liekanų kompleksą sudaro 6 kultūros paveldo statiniai: Meno mokyklos rūmai (u.k. 10418); laikinoji M. K. Čiurlionio dailės galerija (u. K. 25775); keramikos dirbtuvė (u.k. 25776); sarginė (25777) visą kompleksą juosianti tvora su vartais (u.k. 8473) bei Kauno tvirtovės 9-osios baterijos liekanų baterijos liekanos. Komplexo būklė nepakitusi, gera.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Kauno meno mokyklos statinių ir Kauno tvirtovės 9-osios baterijos liekanų komplekso aplinka prižiūrima.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 3 lapai.

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dovilė Miliukštė
(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas: 26536



Nr. 1 Pavadinimas Kauno meno mokyklos statinių Sarginė
Fotografavo K. Muravjovaitė ir S. Dikaitė Data 2021-04-29

Kultūros vertybės kodas: 26536



Nr. 2 Pavadinimas Kauno meno mokyklos statinių Laikinoji M. K. Čiurlionio dailės galerija
Fotografavo K. Muravjovaitė ir S. Dikaitė Data 2021-04-29

Kultūros vertybės kodas: 26536



Nr. 3 Pavadinimas Kauno meno mokyklos statinių ir Kauno tvirtovės 9-osios baterijos liekanų komplekso baterijos liekanos

Fotografavo K. Muravjovaitė ir S. Dikaitė Data 2021-04-29

Kultūros vertybės kodas: 26536



Nr. 4 Pavadinimas Kauno meno mokyklos statinių Keramikos dirbtuvė

Fotografavo K. Muravjovaitė ir S. Dikaitė Data 2021-04-29

Kultūros vertybės kodas: 26536



Nr. 5 Pavadinimas Kauno meno mokyklos statinių Meno mokyklos rūmai
Fotografavo K. Muravjovaitė ir S. Dikaitė Data 2021-04-29

Kultūros vertybės kodas: 26536



Nr. 6 Pavadinimas Kauno meno mokyklos statinių vartai su tvora
Fotografavo K. Muravjovaitė ir S. Dikaitė Data 2021-04-29

