

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
KULTŪROS PAVELDO SKYRIUS**

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2022-05-20 Nr. 55-16-28

Kaunas

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas: **Sandėlių kompleksas.**
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: **822.**
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): **2011-11-08, Nr. KPD-RM-1683.**
4. Adresas: **Kauno miesto sav., Kauno m., Muziejaus g. / Kauno miesto sav., Santakos g.**
5. Valdytojas: -  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: **valstybės saugomas kultūros paveldo objektas.**
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: **2017-01-30 Nr. 55-16-3.**

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			✓		

\* - Pažymėti - ✓.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiumta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiumta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiumama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis\*\*

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			✓		
2. Sienų konstrukcijos			✓		
3. Sienų apdaila				✓	
4. Stogo danga			✓		
5. Stogo konstrukcijos			netyrinėta		
6. Langai			✓		
7. Durys			✓		
8. Puošyba (jei yra)			✓		

\*\* - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį:

*Apžiūrėtas objektas yra įtrauktas į Kultūros vertybių registrą kaip - Sandėlių kompleksas, adresu, Kauno miesto sav., Kauno m., Muziejaus g. / Kauno miesto sav., Santakos g. (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 822).*

*Teritorijos planavimo sprendiniai – išlaikyta plano struktūra ir tūrinė erdvinė kompozicija, kurią sudaro abipus Muziejaus g. galais į gatvę pastatyti Pirmas sandėlis ir Antras sandėlis. Pirmojo sandėlio fasadų būklė patenkinama, antrojo sandėlio būklė gera.*

*Kitos vertingosios objekto savybės tikrintos pagal galimybes.*

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*\*

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

\*\*\*- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį:

*Komplekso, esančio Kauno miesto sav., Kauno m., Muziejaus g. / Kauno miesto sav., Santakos g. aplinkos būklė yra gera, nuolat prižiūrima.*

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija (FF), 3 lapai. Atliko N. Okulič Kazarinė 2022-05-19.

Kauno miesto savivaldybės administracijos  
Kultūros paveldo skyriaus specialistė  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

Neringa Okulič Kazarinė  
(vardas ir pavardė)


## FOTOFIKSACIJA



**FF-1.**  
*Sandēliju  
komplekso  
pirmais ir  
antrasis  
sandēlii. P  
fasadu  
fragmentas.*



**FF-2.**  
*Sandēliju  
komplekso  
pirmais sandēlis  
(25980).*



**FF-3.**  
*Sandēliju  
komplekso  
pirmais sandēlis  
(25980).*



**FF-4.**  
*Sandēliju  
komplekso  
antrasis sandēlis  
(25981).*

**FF-5.**  
*Sandēliju  
komplekso  
antrasis sandēlis  
(25981).*



**FF-6.**  
*Sandēliju  
komplekso  
antrasis sandēlis  
(25981).*

