

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
KULTŪROS PAVELDO SKYRIUS**

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2022-05-25 Nr. 55-16-29

Kaunas

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: **Kauno Vytauto Didžiojo muziejaus statinių komplekso Vytauto Didžiojo karo ir Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejų rūmai.**
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: **1125.**
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): **2018-01-08, Nr. KPD-SK-373.**
4. Adresas: **K. Donelaičio g. 64, Kaunas.**
5. Valdytojas: -
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: **valstybės saugomas kultūros paveldo objektas.**
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: **2017-11-27 Nr. 55-7-62.**

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			✓		

* - Pažymėti - ✓.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			✓		
2. Sienų konstrukcijos			✓		
3. Sienų apdaila		✓			
4. Stogo danga			<i>netyrinėta</i>		
5. Stogo konstrukcijos			<i>netyrinėta</i>		
6. Langai			✓		
7. Durys			✓		
8. Puošyba (jei yra)			✓		

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį:

Apžiūrėtas objektas yra įtrauktas į Kultūros vertybių registrą kaip - Kauno Vytauto Didžiojo muziejaus statinių komplekso Vytauto Didžiojo karo ir Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejų rūmai., adresu, K. Donelaičio g. 64, Kaunas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre - 1125). **Tūris** - uždaras, netaisyklingo stačiakampio plano, trijų aukštų su cokoliniu aukštu P dalyje, R, V kiemeliais ir rūsiu po pastato centrine dalimi (būklė gera); stogo forma - nepakitusi, būklė gera, stogo dangos ir konstrukcijų bei kitų stogo elementų būklė gera; **fasadų architektūrinis sprendimas** - modernizmo stilistika (būklė gera); fasadų architektūrinių tūrinių detalių būklė gera, apdaila ir puošyba taip pat geros būklės. Laiptai, angos, nišos – būklė gera. **Konstrukcijos** išsamiai netyrinėtos, tačiau vizualiai pastatas – geros būklės, nematyti konstrukcinių pažeidimų, pamatas ir cokolis geros būklės. Nuogrinda - geros būklės.

Kitos vertingosios objekto savybės tikrintos pagal galimybes.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
	V			

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį:

Aplinkos būklė yra gera, nuolat prižiūrima.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija (FF), 5 lapai. Atliko N. Okulič Kazarinė 2022-05-04.

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Kultūros paveldo skyriaus specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

Neringa Okulič Kazarinė
(vardas ir pavardė)

**FF-1.**


*Vytauto Didžiojo
karo ir
Nacionalinio M.
K. Čiurlionio
dailės muziejų
rūmų P ir R
fasadai.*

**FF-2.**

*Vytauto Didžiojo
karo ir
Nacionalinio M.
K. Čiurlionio
dailės muziejų
rūmų P fasadas.*



FF-3.
*Vytauto Didžiojo
 karo ir
 Nacionalinio M.
 K. Čiurlionio
 dailės muziejų
 rūmų P fasadas.*




FF-4.
*Vytauto Didžiojo
 karo ir
 Nacionalinio M.
 K. Čiurlionio
 dailės muziejų
 rūmų P fasado
 fragmentas,
 pagrindinis
 įėjimas.*



FF-5.
Vidinis kiemelis.



FF-6.
*Vytauto Didžiojo
karo ir
Nacionalinio M.
K. Čiurlionio
dailės muziejų
rūmų V fasado
fragmentas.
Kariliono ir
laikrodžio bokštas
bei galerija.
Komplekso
vaizdas iš R
pusės.*



FF-7.
*Vytauto Didžiojo
 karo ir
 Nacionalinio M.
 K. Čiurlionio
 dailės muziejų
 rūmų P fasado
 fragmentas.*



FF-8.
*Vytauto Didžiojo
 karo ir
 Nacionalinio M.
 K. Čiurlionio
 dailės muziejų
 rūmų P fasadas.*



FF-9.
*Vytauto Didžiojo
 karo ir
 Nacionalinio M.
 K. Čiurlionio
 dailės muziejų
 rūmų P fasadas.*



FF-10.
*Vytauto Didžiojo
 karo ir
 Nacionalinio M.
 K. Čiurlionio
 dailės muziejų
 rūmų R fasadas.*