

**Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius**  
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

**2022-07-30 Nr. 55-16-41**

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

- 1. Pavadinimas: **Kristaus Prisikėlimo bažnyčia**
- 2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: **16005**
- 3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): **2021-01-19 Nr. KPD-RM-342/1**
- 4. Adresas: **Kauno miesto sav., Kauno m., Žemaičių g. 31**
- 5. Valdytojas: -  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
- 6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: objektas įrašytas į kultūros vertybių registrą, statusas: **Valstybės saugomas.**
- 7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: **2017-01-26 Nr. 55-16-1**

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			✓		

\* - Pažymėti - ✓.

5 – būklė labai pagerėjo -objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardyta stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis\*\*

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			✓		
2. Sienų konstrukcijos			✓		
3. Sienų apdaila			✓		
4. Stogo danga			✓		
5. Stogo konstrukcijos			✓		
6. Langai			✓		
7. Durys			✓		
8. Puošyba (jei yra)			✓		

\*\* - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Pastatas prižiūrimas ir naudojamas, bendra būklė yra gera, nepakitusi. Konstrukcijų, stogo dangos - būklė gera. Fasadų architektūrinių tūrinių detalių, apdailos ir puošybos – būklė gera. Matyti nedideli fasado tinko pokyčiai, drėgmės poveikis. Kitos vertingosios savybės tikrintos pagal galimybes, būklė gera.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*\*

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

\*\*\*- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį:  
Kristaus Prisikėlimo bažnyčios aplinkos būklė yra gera.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija: 1.; 2 .; 3 .; 4.; 5.

14. Kiti dokumentai nepridedami

Kauno miesto savivaldybės administracijos  
Kultūros paveldo skyriaus specialistė  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)


Neringa Okulič Kazarinė  
(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas:16005



Nr.1 Pavadinimas fasadų apdaila ir puošyba - baltai dažyto  
tinko medžiagos tipas

Fotografavo Anikė Lažuninkaitė 2022-07-30



Nr. 2 Pavadinimas **centrinis ŠR portalas**  
Fotografavo Anikė Lažauninkaitė

Data 2022-07-30

Kultūros vertybės kodas:16005



Nr. 3

Pavadinimas **kolonos**

Fotografavo Anikė Lažauninkaitė

Data 2022-07-30



Nr. 4 Pavadinimas Altorius su tabernakuliu  
Fotografavo Anikė Lažauninkaitė

Data 2022-07-30

Kultūros vertybės kodas:16005



Nr. 5 Pavadinimas Krikšto koplyčios grotos  
Fotografavo Anikė Lažauninkaitė

Data 2022-07-30