

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo  
taisyklių priedas

**Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius**  
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2022 02 11 Nr. 55-16-7

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas: Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso stotis
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 16773
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): 2013-06-04; Nr: KPD-RM-1983.
4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m., Aušros g. 6
5. Valdytojas: -  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Paminklas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2017-07-31 Nr. 55-16-55

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

\* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardyti stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyti iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikinti stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis\*\*

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos					
2. Sienų konstrukcijos					
3. Sienų apdaila					
4. Stogo danga					
5. Stogo konstrukcijos					
6. Langai					
7. Durys					
8. Puošyba (jei yra)					

\*\* - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: 1931 m. įrangą pagamino Leipcigo firma „Curt Rudolph“, 1932 m. darbus atliko Amerikos lietuvių prekybos bendrovė „AMLIT“, 1937 m. naujų vagonų važiuokles pagamino šveicarų įmonė „Theodor Bell“, vagonus suprojektavo inžinierius N. Dobkevičius, yra firmų „System Staufer 10“, „AEG“ įrengimų. Komplekse saugoma planavimo sprendiniai - plano struktūra, tūrinė erdvinė kompozicija, suformuota funikulieriaus statinių: viršutinės stoties palei Aušros g., apatinės stotelės - paviljono, P fasadu orientuoto į V. Putvinskio g., ir stotis jungiančio kelio Žaliakalnio kalvos šlaite – būklė nepakitusi; įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai - viršutinės stoties perono betono laiptų abipus bėgių tipas – būklė nepakitusi; žemės ir jos paviršiaus elementai - Žaliakalnio kalvos šlaitas- būklė nepakitusi. Pirminė ir istoriškai susiklosčiusi paskirtis – visuomeninė – paskirtis nepakitusi.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*\*

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

\*\*\*- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Pastato aplinka prižiūrėta, tvarkinga.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 6 lapai.

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dovilė Miliukštė  
(vardas ir pavardė)



Nr. 1 Pavadinimas Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso stotis  
Fotografavo Dovilė Miliukštė



Nr. 2 Pavadinimas Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso stotis  
Fotografavo Dovilė Miliukštė





Nr. 3 Pavadinimas Žaliakalnio funikulieriaus statinių kelias su įranga  
Fotografavo Dovilė Miliukštė



Nr. 4 Pavadinimas Žaliakalnio funikulieriaus statinių kelias su įranga  
Fotografavo Dovilė Miliukštė





Nr. 5 Pavadinimas Žaliakalnio funikulieriaus statinių kelias su įranga  
Fotografavo Dovilė Miliukštė



Nr. 6 Pavadinimas Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso paviljonas  
Fotografavo Dovilė Miliukštė





Nr. 7 Pavadinimas Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso paviljonas  
Fotografavo Dovilė Miliukštė



Nr. 8 Pavadinimas Pavadinimas Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso paviljonas  
Fotografavo Dovilė Miliukštė





Nr. 9 Pavadinimas Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso stotis  
Fotografavo Dovilė Miliukštė



Nr. 10 Pavadinimas Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso stotis  
Fotografavo Dovilė Miliukštė



Nr. 11 Pavadinimas Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso stotis  
Fotografavo Dovilė Miliukštė