

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo
taisyklių priedas

Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2022 02 11 Nr. 55-16-8

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso stotis
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 22705
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): 2013-06-04; Nr: KPD-RM-1983.
4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m., Aušros g. 6
5. Valdytojas: -
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Paminklas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2017-07-31 Nr. 55-16-54

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardyti stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila			V		
4. Stogo danga			V		
5. Stogo konstrukcijos			V		
6. Langai			V		
7. Durys			V		
8. Puošyba (jei yra)			V		

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Saugomas tūris - kompaktinis, stačiakampio plano, su pastoge ir rūsiu (iš PV ir PR pusių XX a. 9 d-metyje pristatytos perono stoginės su pagalbinėmis patalpomis – būklė nepakitusi; stogo forma - lėkšta valminė – būklė nepakitusi; kiti stogo elementai - dūmtraukiai (apskardinti, panaudoti ventiliacijai)- būklė nepakitusi. Aukštų išplanavimas - kapitalinių sienų tinklas – būklė nepakitusi. Fasadų architektūrinis sprendimas - fasadų architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus R ir V fasadų priestatus – būklė nepakitusi; architektūros tūrinės detalės - P fasado betono laiptų tipas – būklė nepakitusi. Konstrukcijos - betono pamatas su rūsiu sienomis ir tinkuotu cokoliu – būklė nepakitusi; plytų mūro sienos – būklė netikrinta; betoninės rūsių perdangos su metalinėmis sijomis – būklė netikrinta; stogo konstrukcija (netyrinėta, patekimas į pastogę neįrengtas); funkcinė įranga - betoninis traukos mechanizmo pagrindas rūsyje – būklė nepakitusi; valdymo patalpos I a. įranga: varžų perjungimo pultas, šuntavimo pedalas, elektros įvadinis kirtiklis, variklio išjungimo jungiklis, voltmetras su ampermetru (elektros įvadinis kirtiklis ir jungiklis neveikiantys, eksponuojami – būklė nepakitusi; stalių ir kiti gaminiai - Š, V ir P fasadų langų medinės konstrukcijos ir skaidymas (restauruoti 2003 m. – būklė nepakitusi; medinių įsprūdinių su įstiklinta viršutine dalimi P fasado durų tipas – būklė nepakitusi.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Pastato aplinka prižiūrėta, tvarkinga.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 8 lapai.

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dovilė Miliukštė
(vardas ir pavardė)



Nr. 1 Pavadinimas Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso stotis
Fotografavo Dovilė Miliukštė



Nr. 2 Pavadinimas Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso stotis
Fotografavo Dovilė Miliukštė



Nr. 3 Pavadinimas Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso stotis
Fotografavo Dovilė Miliukštė



Nr. 4 Pavadinimas Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso stotis
Fotografavo Dovilė Miliukštė



Nr. 5 Pavadinimas Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso stotis
Fotografavo Dovilė Miliukštė



Nr. 6 Pavadinimas Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso stotis
Fotografavo Dovilė Miliukštė



Nr. 7 Pavadinimas Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso stotis
Fotografavo Dovilė Miliukštė



Nr. 8 Pavadinimas Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso stotis
Fotografavo Dovilė Miliukštė



Nr. 9 Pavadinimas Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso stotis
Fotografavo Dovilė Miliukštė



Nr. 10 Pavadinimas Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso stotis
Fotografavo Dovilė Miliukštė



Nr. 11 Pavadinimas Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso stotis
Fotografavo Dovilė Miliukštė



Nr. 12 Pavadinimas Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso stotis
Fotografavo Dovilė Miliukštė



Nr. 13 Pavadinimas Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso stotis
Fotografavo Dovilė Miliukštė



Nr. 14 Pavadinimas Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso stotis
Fotografavo Dovilė Miliukštė



Nr. 15 Pavadinimas Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso stotis
Fotografavo Dovilė Miliukštė



Nr. 16 Pavadinimas Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso stotis
Fotografavo Dovilė Miliukštė

