

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo
taisyklių priedas

Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2022 02 11 Nr. 55-16-09

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso paviljonas
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 22706
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): -
4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m., Aušros g. 6
5. Valdytojas: -
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Paminklas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2013-06-04; Nr: KPD-RM-1983

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila			V		
4. Stogo danga			V		
5. Stogo konstrukcijos			V		
6. Langai			V		
7. Durys			V		
8. Puošyba (jei yra)					

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Saugomas tūris - kompaktinis, stačiakampio plano, 1 a. (prie PV kampo yra vėlesnės statybos priestatas) – būklė nepakitusi; stogo forma - dvišlaitis, įgaubtais šlaitais su užapvalintu kraigu sutapdintas stogas – būklė nepakitusi; dangos medžiaga ar jos tipas - skardos lakštų dangos tipas (pakeista 2003 m) – būklė nepakitusi. Aukštų išplanavimas - išorinės kapitalinės sienos su atviru Š galu – būklė nepakitusi. Fasadų architektūrinis sprendimas - fasadų architektūrinio sprendimo visuma – būklė nepakitusi; fasadų architektūros tūrinės detalės - stogo iškyšos su gelžbetonio pasparomis P ir Š pusėse – būklė nepakitusi. Konstrukcijos - pamatas – būklė nepakitusi; tinkuoto plytų mūro sienos – būklė nepakitusi; gelžbetonio kolonos su stogą remiančiomis pasparomis ir sijomis – būklė nepakitusi; perono betoninių laiptų abipus bėgių tipas – būklė nepakitusi; medinė stogo konstrukcija- būklė netikrinta; lubų apkalo medinėmis dailylentėmis tipas – būklė neturinėta.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Pastato aplinka prižiūrėta, tvarkinga.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 7 lapai.

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dovilė Miliukštė
(vardas ir pavardė)



Nr. 1 Pavadinimas Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso paviljonas
Fotografavo Dovilė Miliukštė



Nr. 2 Pavadinimas Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso paviljonas
Fotografavo Dovilė Miliukštė



Nr. 3 Pavadinimas Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso paviljonas
Fotografavo Dovilė Miliukštė



Nr. 4 Pavadinimas Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso paviljonas
Fotografavo Dovilė Miliukštė



Nr. 5 Pavadinimas Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso paviljonas
Fotografavo Dovilė Miliukštė



Nr. 6 Pavadinimas Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso paviljonas
Fotografavo Dovilė Miliukštė



Nr. 7 Pavadinimas Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso paviljonas
Fotografavo Dovilė Miliukštė



Nr. 8 Pavadinimas Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso paviljonas
Fotografavo Dovilė Miliukštė



Nr. 9 Pavadinimas Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso paviljonas
Fotografavo Dovilė Miliukštė



Nr. 10 Pavadinimas Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso paviljonas
Fotografavo Dovilė Miliukštė




Nr. 11 Pavadinimas Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso paviljonas
Fotografavo Dovilė Miliukštė



Nr. 12 Pavadinimas Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso paviljonas
Fotografavo Dovilė Miliukštė



Nr. 13 Pavadinimas Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso paviljonas
Fotografavo Dovilė Miliukštė



Nr. 14 Pavadinimas Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso paviljonas
Fotografavo Dovilė Miliukštė

